St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Mercedes-Benz Coupé CLA 200 d		
Fahrgestell-Nr.	: W1K5J1CB9PN387267	**Nächste § 57a Beg.**	: März 2028 Nr.: THN2290
Modellcode	: L7	**Allgemeinzustand**	: optisch - mittel
Erstzulassung	: 16.03.2023	**Lackart/Farbe**	: 2S-Metallic / schwarz
Tachostand	: 85 703 km abgelesen	**Lackzustand**	: optisch - mittel
Hubraum/Leistung	: 1 950 cm³ / 110,00 kW	**Alter**	: 43 Monate
Kraftstoffart	: Diesel		

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	450,00	90,00	540,00
Bereifung	EUR	957,58	191,52	1 149,10
Front li u re unten	EUR	881,14	176,23	1 057,37
Seite re mi	EUR	1 373,32	274,66	1 647,98
Heck mi u li	EUR	674,92	134,98	809,90
Heck mi ob	EUR	999,61	199,92	1 199,53
Seite li hi	EUR	851,35	170,27	1 021,62
Seite li mi	EUR	719,75	143,95	863,70
Seite li mi un	EUR	395,81	79,16	474,97
Seite li vo	EUR	33,25	6,65	39,90
Klasse II Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	7 336,73	1 467,34	8 804,07

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 12
Sonderausstattung auf Seite 12

Zusammenfassung Technische Schäden:

Sonstige Kosten (Material) :		EUR	450,00
	exkl. USt.	EUR	450,00
	+ 20% USt.	EUR	90,00
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**540,00**

Schadenbeschreibung:

Zur Info:
Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten, Reifenpannenset und Abschlepphaken vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:
Kein Servicenachweis, Service laut Computer in 19 Tagen fällig
optisch keine offensichtlichen Schäden

Sonstige Kosten - erneuern

	Bezeichnung	Leit-Nr			
K	SERVICEARBEITEN	1000	1	450,00	450,00
					450,00

Zusammenfassung Bereifung:

Zusammenfassung Bereifung:

Arbeitslohn : AZ 7,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	77,58
Sonstige Kosten (Material) :		EUR	880,00
	exkl. USt.	EUR	957,58
	+ 20% USt.	EUR	191,52
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 149,10**

Schadenbeschreibung:

beide rechten- und beide linken Felgen abgeschürft

3x Felgen der Winterbereifung abgeschürft - ohne Berechnung

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
4 RAEDER AB-/ANBAUEN	40-1450 01	7,00	1	77,58
		7,00		***77,58***
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***77,58***

© by Audatex 1990-2026

Sonstige Kosten - erneuern

	Bezeichnung	Leit-Nr			
K	FELGE RE HI INSTANDSETZEN (FA. KOTTNIG)	1000	1	220,00	220,00
K	FELGE RE VO INSTANDSETZEN (FA. KOTTNIG)	1000	1	220,00	220,00
K	FELGE LI VO INSTANDSETZEN (FA. KOTTNIG)	1000	1	220,00	220,00
K	FELGE LI HI INSTANDSETZEN (FA. KOTTNIG)	1000	1	220,00	220,00
					880,00

Zusammenfassung Front li u re unten:

Zusammenfassung Front li u re unten:

Ersatzteile-Original	:	EUR	41,34
Arbeitslohn	: AZ 25,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	277,08
Lackmaterial	:	EUR	264,53
Lackierarbeit	: AZ 22,42 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	298,19
	exkl. USt.	EUR	881,14
	+ 20% USt.	EUR	176,23
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 057,37**

Schadenbeschreibung:

Stoßstange vorne links unten abgeschürft
Frontspoiler rechts unten abgeschürft und verformt

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
SEITENSPOILER V R	0314	118 885 5201 9999	1	41,34	41,34
					41,34

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	54-1011 01	3,00	1	33,25
MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	54-7989 01	2,00	1	22,17
SEITENSPOILER V R AB-/ANBAUEN	88-9613 01	2,00	2	22,17
STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	88-1102 01	12,00	2	133,00
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	88-1319 01	1,00	2	11,08
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)	88-1935 01	1,00	2	11,08
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT KOLLISIONSWARNSYSTEM)	88-1933 01	1,00	2	11,08
MERCEDESSTERN ERNEUERN	88-3491 01	1,00	2	11,08
Zwischensummen		***23,00***		***254,92***

© by Audatex 1990-2026

Überträge			***23,00***		***254,92***
RADAR V KALIBRIEREN		54-2290 ZAX	2,00	1	22,17
			25,00		***277,08***
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1					***77,58***
18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***199,50***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
	SEITENSPOILER V R NEUTEILLACK ST K1R	0314		4,00	53,20	
	LACKMATERIAL: 20,44					
	VERKLEIDUNG STOSSF V REPARATURLACK ST K3	0283		16,00	212,80	
	LACKMATERIAL: 169,68					
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,00	26,60	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					67,41
	K-NEUTEILLACK (K1R)					20,44
P	K-REPARATURLACK (K3)					169,68
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					7,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,42	5,59	
				22,42	***298,19***	***264,53***
	22,42 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***298,19***
	Lackmaterial					***264,53***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***562,72***

Zusammenfassung Seite re mi:

Zusammenfassung Seite re mi:

Arbeitslohn	: AZ 35,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	387,92
Dellenreparatur	: AZ 6,70 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	74,26
Lackmaterial	:		EUR	303,73
Lackierarbeit	: AZ 45,67 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	607,41
		exkl. USt.	EUR	1 373,32
		+ 20% USt.	EUR	274,66
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 647,98**

Schadenbeschreibung:

Tür rechts vorne im hinteren Bereich abgeschürft und spitzkantig eingedrückt
Tür rechts hinten abgeschürft und eingedellt
Seitenwand rechts vorne mehrmals eingedellt

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
*	TUER V R INSTANDSETZEN	1482		12,00	2	133,00
*	TUER H R INSTANDSETZEN	1782		6,00	2	66,50
				18,00		***199,50***
	18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***199,50***

© by Audatex 1990-2026

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	72-6405 01	6,00	2	66,50
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	KN	3,00	2	33,25
DICHTSCHIENE BORDKANTE TUER V R AUS-EIN	72-5165 01)	1,00	2	11,08
TUERAUSSENGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	72-7265 01	2,00	2	22,17
ZIERSTAB BORDKANTE TUER H R AUS-EIN	72-5168 01	2,00	2	22,17
TUERAUSSENGRIFF H R AUS-/EINBAUEN	72-7305 01	3,00	2	33,25
		17,00		***188,42***
17,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***188,42***

Dellenreparatur

	Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
S	SEITENWAND H R SANFT INSTANDSETZ.	3482		3,50	5	38,79
S	23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	3482		0,80	5	8,87
S	VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	3482		2,40	5	26,60
				6,70		***74,26***
	6,70 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)					***74,26***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	TUER V R REP LACK STUFE III	1482		16,00	212,80	
	LACKMATERIAL: 110,06					
	AUSSENGRIFF TUER V R REPARATURLACK ST K3	1564		9,00	119,70	
	LACKMATERIAL: 2,83					
	TUER H R REP LACK STUFE III	1782		14,00	186,20	
	LACKMATERIAL: 91,49					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,00	26,60	
P	REPARATURLACKIERUNG					201,55
P	MATERIAL-KONSTANTE					14,95
P	AZT-MATERIAL-INDEX					77,40
P	K-REPARATURLACK (K3)					2,83
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					7,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,42	5,59	
				45,67	***607,41***	***303,73***
	45,67 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***607,41***
	Lackmaterial					***303,73***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***911,14***

Zusammenfassung Heck mi u li:

Zusammenfassung Heck mi u li:

Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	166,25
Lackmaterial	:	EUR	263,68
Lackierarbeit	: AZ 18,42 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	244,99

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	674,92
+ 20% USt.	EUR	134,98
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**809,90**

Schadenbeschreibung:

Stoßstange hinten im Heckbereich und im linken Bereich abgeschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	88-8802 02	14,00	2	155,17
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARK SYSTEM)	88-8909 01	1,00	2	11,08
		15,00		***166,25***
15,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***166,25***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
	VERKLEIDUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3 LACKMATERIAL: 189,48	2583		16,00	212,80	
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,00	26,60	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					67,20
P	K-REPARATURLACK (K3)					189,48
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					7,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,42	5,59	
				18,42	***244,99***	***263,68***
	18,42 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***244,99***
	Lackmaterial					***263,68***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***508,67***

Zusammenfassung Heck mi ob:

Zusammenfassung Heck mi ob:

Ersatzteile-Original	:	EUR	342,78
Arbeitslohn	: AZ 19,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	210,59
Lackmaterial	:	EUR	171,33
Lackierarbeit	: AZ 20,67 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	274,91
	exkl. USt.	EUR	999,61
	+ 20% USt.	EUR	199,92
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 199,53**

Schadenbeschreibung:

Heckdeckel Mitte unten und links oben verkratzt
Heckleuchte rechts aussen verkratzt

© by Audatex 1990-2026

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
TYPENZEICHEN H	3011	118 817 1700	1	56,71	56,71
HECKLEUCHTE A R	3282	118 906 7600	1	286,07	286,07
					342,78

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
GRIFF DECKEL H AUS-/EINBAUEN	88-8306 01)	1,00	2	11,08
TYPZEICHEN H AUS-/EINBAUEN	88-3511 01	4,00	2	44,33
BEIDE RUECKLEUCHTEN I AUS-/EINBAUEN	82-4916 01	6,00	1	66,50
HECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	82-4903 01	8,00	1	88,67
		19,00		***210,58***
14,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***155,17***
5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***55,42***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	DECKEL H REP LACK STUFE III	2931		16,00	212,80	
	LACKMATERIAL: 112,71					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
P	REPARATURLACKIERUNG					112,71
P	MATERIAL-KONSTANTE					14,95
P	AZT-MATERIAL-INDEX					43,67
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,42	5,59	
				20,67	***274,91***	***171,33***
	20,67 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***274,91***
	Lackmaterial					***171,33***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***446,24***

Zusammenfassung Seite li hi:

Zusammenfassung Seite li hi:

Ersatzteile-Original	:	EUR	55,38
Arbeitslohn	: AZ 6,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	66,50
Lackmaterial	:	EUR	281,66
Lackierarbeit	: AZ 33,67 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	447,81
	exkl. USt.	EUR	851,35
	+ 20% USt.	EUR	170,27
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 021,62**

Schadenbeschreibung:

Seitenwand links vorne unten verkratzt
Tür links hinten verkratzt

© by Audatex 1990-2026

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
TANKKLAPPE	4081	118 630 2601	1	55,38	55,38
					55,38

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
ZIERSTAB BORDKANTE TUER H L AUS-EIN	72-5168 01	2,00	2	22,17
TUERAUSSENGRIFF H L AUS-/EINBAUEN	72-7290 01	3,00	2	33,25
TANKKLAPPENMULDE AUS-/EINBAUEN	47-7511 01	1,00	1	11,08
		6,00		***66,50***
1,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***11,08***
5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***55,42***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	TUER H L REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 91,49	1781		14,00	186,20	
	SEITENWAND H L REP LACK STUFE III MIT SEITL DACHBE- PLANKUNG OHNE STIRN-FLAECHE UNTER TUER LACKMATERIAL: 103,43	3481		15,00	199,50	
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
P	REPARATURLACKIERUNG					194,92
P	MATERIAL-KONSTANTE					14,95
P	AZT-MATERIAL-INDEX					71,79
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,42	5,59	
				33,67	***447,81***	***281,66***
	33,67 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***447,81***
	Lackmaterial					***281,66***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***729,47***

Zusammenfassung Seite li mi:

Zusammenfassung Seite li mi:

Arbeitslohn	: AZ 25,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	277,08
Lackmaterial	:	EUR	167,76
Lackierarbeit	: AZ 20,67 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	274,91
	exkl. USt.	EUR	719,75
	+ 20% USt.	EUR	143,95
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**863,70**

Schadenbeschreibung:

Tür links vorne abgeschürft und spitzkantig eingedrückt

© by Audatex 1990-2026

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
*	TUER V L INSTANDSETZEN	1481		12,00	2	133,00
				12,00		***133,00***
	12,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***133,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	72-6405 01	6,00	2	66,50
AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	KN	3,00	2	33,25
DICHTSCHIENE BORDKANTE TUER V L AUS-EIN	72-5165 01)	1,00	2	11,08
TUERAUSSENGRIFF V L AUS-/EINBAUEN	72-7240 01	3,00	2	33,25
		13,00		***144,08***
13,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***144,08***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	TUER V L REP LACK STUFE III	1481		16,00	212,80	
	LACKMATERIAL: 110,06					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
P	REPARATURLACKIERUNG					110,06
P	MATERIAL-KONSTANTE					14,95
P	AZT-MATERIAL-INDEX					42,75
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,42	5,59	
				20,67	***274,91***	***167,76***
	20,67 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***274,91***
	Lackmaterial					***167,76***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***442,67***

Zusammenfassung Seite li mi un:

Zusammenfassung Seite li mi un:

Arbeitslohn	: AZ 9,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	99,75
Lackmaterial	:		EUR	104,27
Lackierarbeit	: AZ 14,42 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	191,79
		exkl. USt.	EUR	395,81
		+ 20% USt.	EUR	79,16
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**474,97**

Schadenbeschreibung:

Schwellerblende links mitte abgeschürft

© by Audatex 1990-2026

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
UNTERBODENVERKLEIDUNG H AUS-/EINBAUEN	61-1128 01	5,00	2	55,42
VERKLEIDUNG AM EINSTIEG L AUS-EIN	88-5205 01)	4,00	2	44,33
		9,00		***99,75***
9,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***99,75***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	ABDECK SCHWELLER L REPARATURLACK ST K3	2207		12,00	159,60	
	LACKMATERIAL: 70,70					
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,00	26,60	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					26,57
P	K-REPARATURLACK (K3)					70,70
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					7,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,42	5,59	
				14,42	***191,79***	***104,27***
	14,42 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***191,79***
	Lackmaterial					***104,27***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***296,06***

Zusammenfassung Seite li vo:

Zusammenfassung Seite li vo:

Sonstige Kosten (Arbeitszeit) :	EUR	33,25
exkl. USt.	EUR	33,25
+ 20% USt.	EUR	6,65
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**39,90**

Schadenbeschreibung:

Kotflügel links oberflächlich abgeschürft

Sonstige Kosten - Aufwand

	Bezeichnung	Leit-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
K	KOTFLÜGEL LI POLIEREN	1000	3,00	1	33,25
			3,00		***33,25***
	3,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***33,25***

Zusammenfassung Klasse II Schäden:

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung Klasse II Schäden:

Schadenbeschreibung:

Gebrauchsspuren im Laderaum und Fahrerhaus
Gebrauchspuren:
Oberflächensteinschläge an:
WSS, beide Scheinwerfer, beide Zusatzscheinwerfer, Motorhaube, Kühlergrill, A-Säule links und rechts, Türgriff links vorne

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert
P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)
S = Sanfte Instandsetzung

© by Audatex 1990-2026

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

DYNAMIC SELECT, AB FG-NR N372420, BELEUCHTUNG AMBIENTE, KNIEAIRBAG, INNENHIMMEL, SPORTLENKRAD LEDER, AENDERUNGSPAKET 22/2, EINSTIEGL BELEUCHTET, MODELL 2023, A-SPIEG ANTENNE GPS, BREMSE VERSTAERKT, KLIMA THERMATIC, VERGLAS H DUNKEL GET, HEADUNIT ECE/ROW, DIGITALRADIO, TEMPOMAT, GESCHW-ZEICHENERKEN, SPURASSISTENT AKTIV, FERNLICHTASSISTENT, BREMSASSISTENT, PREMIUM PLUS, AMG LINE, ZIERELEM ALU, TOUCHPAD, CONNECT 20 MID, DIGITAL-INSTRUMENTE, MEDIA DISPLAY, MULTIBEAM LED, LICHT- /SICHTPAKET, POLSTER LEDER/STOFF, FONDSITZ KLAPPBAR, AMG LINE, NIGHT-PAKET, I-SPIEG AUT ABBLENDB, DOPPELCUPHOLDER, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, SPORTSITZE, GURT MIT WARNANZEIGE, MEMORY FAHRERSITZ, MEMORY BEIFAHRERSITZ, LORDOSENSTUETZE, SPIEGEL PAKET, ABLAGEFACH, SITZKOMFORTPAKET, SONNENBL SONDERFUNKT, NOTRUFSYSTEM, MOBILE KOM-MODUL LTE, RUECKFAHRKAMERA, MOT-GERAEUSCH LAUTSP, KEYLESS-GO, REIFENDRUCKKONTROLLE, ABGASANL DPF GEN 1.5, 8-GANG AUTOMATIK, KUEHLERJALOUSIE, KUEHLERJALOUSIE O, KOMFORTFAHRWERK, REIFEN 225/40 R19..W, AUSFUEHRUNG KALTLAND, FELGE 7.5 J X 19 ALU, HANDS-FREE ACCESS, BLUE TEC GEN 3, TIREFIT, LAENDER EURO NCAP, SITZHEIZUNG V, FUSSGAENGERSCHUTZ, PANORAMA SCHIEBEDACH, PARKTRONIC, KOMPRESSOR VARIABEL, AMG STYLING, ARMLEHNE IM FOND, PARKEN-PAKET, KAELTEMITTEL R1234YF, KLARLACK HART, 2-SCHICHT-UNI, SCHALTPADD LENKR CHR.

Bereifung:

1. Achse: Barum Alu / 225/40 R 19 Sommer Profil in mm: links: 9,2 rechts: 8,6
2. Achse: Bridgestone Alu / 225/40 R 19 Sommer Profil in mm: links: 7,5 rechts: 8,6
3. Achse: Michelin Alu / 225/45 R 18 Winter Profil in mm: links: 6,3 rechts: 5,8
4. Achse: Semperit Alu / 225/45 R 18 Winter Profil in mm: links: 8,7 rechts: 8,9

© by Audatex 1990-2026