INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4968NKM / WBA38FU0208G02158 / 8G02158

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.562

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4968NKM | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BF GOODRICH	225/45/18	95	Y	-
DI	BF GOODRICH	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BF GOODRICH	225/45/18	95	Y	-
TI	BF GOODRICH	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	11/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	golpe delantero, reserva de daños		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

4968NKM | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

4968NKM | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Tapa argolla remolcado	Pintar Sustitución Combinada no	REEMPLAZAR	0.08 h.		0.08 h.	0,34	31,06	10,00	34,45 €
2. Rejilla paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	1.59 h.			0,00	92,88	10,00	144,80 €
3. Anagrama acabado aleta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	58,05	10,00	55,32 €
4. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
5. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada	REEMPLAZAR	0.50 h.		0.17 h.	0,72	637,48	10,00	600,24 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		122,57 €
7. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.30 h.		1.67 h.	7,07	0,00		82,91 €
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
12. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.58 h.	10,93	0,00		110,26 €
13. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.08 h.	4,57	0,00		46,15 €
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
15. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
16. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
18. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1701,95 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4968NKM | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,91 h.	189,02 €
Total material pintura	-	55,05 €
Total Mano de Obra Pintura	13,00 h.	500,48 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

4968NKM | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	778,40 €
Descuento recambios aplicado	-	86,49 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	179,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
4968 NKM


320d
E 4968 NKM


320d
4968 NKM


4968 NKM





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0

0 km/h

Valores desde Indiv.

1.3 l/h

Total 20562 km 1014.2 km

Power %
75
50
25
0

P

Puerta abierta.

681km
0 1
12:55

+ 29.5 °C
WARM-UP


APARCAMIENTO Y MANIOBRAS
Trasera
Cámara marcha atr.
Solo sensores aparc.
Búsqueda activa
Asist. de aparc.
Asist. marcha atrás
Ajustes
LOW
AUTO OFF
Valores desde Indiv.
Puerto abierto.
RESUME
CANCEL
MEDIA
HOME
MAP
BACK
OPTION


APARCAMIENTO Y MANIOBRAS
Trasera
Cámara marcha atr.
Solo sensores aparc.
Búsqueda activa
Asist. de aparc.
Asist. marcha atrás
Ajustes
LOW
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF
VOL
MAX
REAR






BMW
TwinPower Turbo
BMW

WBA38FU0208G02158


BMW




ConnectedDrive

LOS40 12:56

Río de las Yeguas

C/ Sector I

Ctra. Badolatosa

Co. de Ecija

Buscar aquí

C/ Sector I

395 m

100 m

LOW

AUTO OFF

LOW

AUTO OFF


inch/mm
5.24
OFF
ON
ZERO


inch/mm
4.07
OFF
ON
ZERO


MICHELIN
inch/mm
318
OFF
ON
ZERO


MICHELIN
inch/mm
5.05
OFF
ON
ZERO


OR








PILOT SPORT
MICHELIN
BMW


MICHELIN
PILOT SPORT
BMW


MICHELIN
PILOT SPORT
BMW


MICHELIN
225/45 R 18


ConnectedDrive


Manheim
Cox Automotive


6
7
8
9
10
Manheim
Cox Automotive


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
Cox Automotive


9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE
SPORT


10
9
8
7
6
Manheim
COX AUTOMOTIVE
SPORT


10
9
8
7
6
Manheim
COX AUTOMOTIVE


10
9
8
7
6
5
Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
Cox Automotive


6
7
8
9
10
Manheim
Cox Automotive


6
7
8
9
10
Manheim
Cox Automotive


Manheim
CDX AUTOMOTIVE


Manheim

