



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46319534
Auftrags-Nr / Referenz: 23017605
Besichtigungsdatum: 30.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD SEAL Design		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGXCH6CD7P2252336
Erstzulassung	29.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	25.845 km
HSN/TSN	2160 / AAM 00001	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Zweischicht-Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	70 kW / 0 ccm	Nächste HU	07/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	30 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.501 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48101712	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	235/45 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite mit Deaktivierungsschalter
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Seitenairbag hinten
Airbag: Seitenairbag vorne
Airbag: Vorhangairbag links, rechts
Airbag: Zentralairbag für Fahrer und Beifahrer
Alkoholerkennungssystem (ADS)
Ambientebeleuchtung - einfarbig



Bezeichnung
Anti-Blockier-System (ABS)
Armlehne vorne - mit Staufach und Ladeanschluss Typ A (2)
Außenspiegel elektr. anklappbar, verstellbar und beheizt
Batterie: KFZ Batterie (82,5 kWh)
Berganfahrhilfe
Bordmonitor: 10,25-Zoll LCD-Hauptdisplay im Armaturenbrett
Bremsleuchte dritte
Einparkhilfe, hinten (4x)
Einparkhilfe, vorne (2x)
Elektrische Türgriffe
Fahrmodus Auswahl - Sport, Normal, Economic & Schnee
Fahrzeugdynamik Kontrollsystem (VDC)
Fensterheber elektrisch, hinten - Auf-/ Abwärtsautomatik - Wärmedämmung - Privacy Verglasung
Fensterheber elektrisch, vorne - Auf-/ Abwärtsautomatik - Wärmedämmung - Greäschdämmung - doppelt verglast
Fernlichtassistent
Getriebe: Direktantrieb
Head-up-Display
Heckklappe elektrisch
Heckscheibe elektrisch beheizbar
Innenbeleuchtung: Heckklappenleuchte, Handschuhfachleuchte, LED-Leseleuchte vorne und LED-Leseleuchte hinten
Innenspiegel automatisch abblendbar
Integrated Power Brake (IPB)
Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungskontrolle (ISLC) - Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsinformationen (ISLI)
ISOFIX und i-Size Kindersitzbefestigung - 2x auf den Rücksitzen - 1x auf dem Beifahrersitz
Kabelloses Laden 15 W
Kamera 360°
Kinderanwesenheitserkennungssystem (CPD)
Klima: Pollenfilter PM2.5
Klimaautomatik
Kollisionswarnung (PCW) - Vorwärtskollisionswarnung (FCW) - Heckkollisionswarnung (RCW)
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne - integriert in Sitzen
Künstliches Motorgeräusch (AVAS)
Lackierung: Uni Metallic
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer - Automatisches Abblendlicht - Follow me home funktion
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Lenkrad beheizt
Lenkrad: Lenkradverstellbar
Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus Leder
Mittelarmlehne vorn - mit zwei Getränkehaltern
Müdigkeits Überwachung (DOW)
Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB)
Notrufhilfe (E-Call)



Bezeichnung
Panorama-Schiebedach
Parkbremse, elektronisch (EPB) - mit auto hold system
Polster: Leder
Querverkehrsassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Querverkehrsassistent - Querverkehrswarnung vorne (FCTA) - Querverkehrsbremse vorne (FCTB)
Radio: Infotainment - DAB radio & FM radio - Elektrisch drehbarer Touchscreen (15.6 Zoll) - BYD DiLink - Internetzugang (4G) - Cloud service - Appel Car/Android Auto - OTA funktion - Soundsystem Dynaudio (12x)
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem direkt
Räder: Leichtmetallfelgen 19" Zweifarbig - Bereifung 235/45 R19
Schlüssel: Fernbedienung für Klimaanlage und Heizung - 1x NFC-Schlüsselkarte
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start
Sicherheitsgurte: 3-Punkt Sicherheitsgurte auf alle Plätzen - mit Gurtkraftbegrenzer - Gurtwarnsystem akustisch, vorne und hinten
Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrer-/Beifahrersitz mit Kühlung und Sitzheizung
Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar
Sitze: Rücksitze 2. Sitzreihe 40:60 klappbar
Sonnenblenden, mit beleuchtung auf der Fahrer und Beifahrerseite inkl. Make-up-Spiegel
Spurwechselwarnung (LDW) Spurverlassensassistent (LDA)
Stauassistent (TJA)
Steckdose 12V
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrolle (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB-Anschluss (1x18W Typ A + 1x60W Typ C) 2x hinten
USB-Anschluss (1x18W Typ A + 1x60W Typ C) 2x vorne
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre
Wärmepumpe
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt...
verschürft - erneuern