

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002519217  
**Besichtigt am:** 26.06.2026 10:09  
**Berichts-Nr:** 10886331  
**FIN:** WVVZZZ3CZPE069440

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                             |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CIA                             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 13.06.2023                             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 76.241 km                              |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                              |
| <b>Farbe:</b>                       | Mangangrau Metallic                    |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Mangangrau Metallic                    |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.500 ccm                              |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                      |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 13.400 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                  | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                    |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                 | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                          | Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                                                  |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W                                                      | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                       | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                            |
| 4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/60 R 16                                                                    | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                             |
| 4 Stahlräder 6,5 J x 16                                                                                    | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                            |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l                                                                                 | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW                                                                     | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                      | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| 8 Lautsprecher                                                                                             | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                             | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                           | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                         | Entfall Tire Mobility Set                                                                                      |
| Airstop®-Ganzjahresreifen 215/60 R 16                                                                      | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                                  | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                                                         |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                  | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außen-Sound Standard                                                                                       | Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                    | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                | Frontantrieb                                                                                                   |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung                                      | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend                                             |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Basis                                                                                                      | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                       | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                      | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                                |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                          | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                        | Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Berganfahrassistent                                                                                        | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                 | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                     | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Bordwerkzeug                                                                                               | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                  | Kategorie 0                                                                                                    |
| Dachreling schwarz                                                                                         | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                       |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                   | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                                              | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                        |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen                              | Kindersicherung                                                                                                |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole                                                       |                                                                                                                |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Leuchtweitenregulierung

Licht-und-Sicht-Paket "Plus"

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

Scheibenbremsen hinten  
Scheibenbremsen vorn  
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
Seitliche Leisten unten in schwarz  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachbedienung  
Spurhalteassistent "Lane Assist"  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
Typprüfand Deutschland  
Variant  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Motorhaube                          | Kratzer              | Lackieren           |
| 2  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen           |
| 3  | Stoßfänger hinten                   | Kratzer              | Smart Repair        |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                    |
| Vorschäden feststellbar:                   | Nein                                  |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 2.381,75      |
| 2                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 3.858,62      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 6.240,37      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)          | 187,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE069440

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(26.06.2026 10:09)      schaden und Kostenausweitung möglich



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10886331  
vom: 26.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis





Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren****2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen****3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair**