

Information véhicule



Marque:	AUDI	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	A3 SPORTBACK	NIV:	WAUZZZGY6NA044385
Type de carburant:		Puissance:	81 kW
Version:	1.0 30 TFSI 81KW S LINE	Première immatriculation	14/02/2022
Kilométrage:	100751 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	1
Droite	2	Gauche	1
Intérieur	1	Toit & autres	1

Photos commerciales






Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARD
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Jante alum. ARG
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Jante alum. AVD

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre

Arrière



Pare-chocs AV
Griffe(s)
Peindre
Avant



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	225/45/17/91/Y	Hankook	5,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	225/45/17/91/Y	Hankook	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	225/45/17/91/Y	Bridgestone	6,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	225/45/17/91/Y	Bridgestone	6,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Contrôle technique	OK
Contrôle technique	14/02/2028	Entretien	OK
Entretien	dans 19300 km	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Réinitialisation des paramètres d'usine	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.