




» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002495162
Besichtigt am:	10.06.2026 09:00
Berichts-Nr:	10765254
FIN:	WVWZZZAWZNU036780

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CIE
Erstzulassungsdatum:	31.05.2022
Laufleistung:	64.106 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vibrant Violet Metallic
Farbe Dach:	Vibrant Violet Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	59 kW (81 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 59 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
4 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Leichtmetallräder "Essex" 5,5 J x 15 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Essex 5,5 J x 15 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 185/65 R 15 rollwiderstandsoptimiert
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fresh
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Antenne für FM-Empfang	Frontantrieb
App-Connect	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden
Basis	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Licorice Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfabbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sprachsteuerung
Kurzheck	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
LED-Rückleuchten	Ohne Verkehrszeichenerkennung
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parkpaket
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radio "Composition"
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 185/65 R 15, rollwiderstandsoptimiert
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schaltgetriebe MQ200
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Alu/Chrom-Paket	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzepaket "Plus"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Differenzialsperre	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dynamic Drive Control	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne ECO-Funktion	Stabilisator vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Folienbeklebung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Individualeinbau	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Telefonschnittstelle
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Lichtassistent	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Mittelarmlehne vorn	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Navigationsgerät	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Nebelscheinwerfer	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tür und Seitenverkleidung

Typprüfstand Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen
185/65 R 15 T
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen
185/65 R 15 T
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2030

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Unterboden hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
3	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
4	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerzierblende vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
15	Radkappe vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	162,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	180,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU036780

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Unterboden hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

Kommentar




Heckschlussblech deformiert und verschrammt. Instandsetzen und Lackieren. Schadenerweiterung möglich.



3 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair





4 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Stoßfängerzierblende vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




6 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



11 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




12 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



13 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



14 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



15 - Radkappe vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

