



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45736481
Auftrags-Nr / Referenz: 26435621
Besichtigungsdatum: 19.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Fiat Ducato Maxi L5		
Kennzeichen	WIL-M 6009	Fahrgestellnummer	ZFA25000002T17540
Erstzulassung	21.09.2021	Laufleistung (abgelesen)	24.297 km
HSN/TSN	1727 / AQK 02436	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III,...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	103 kW / 2.287 ccm	Nächste HU	03/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/list	2/2	Anzahl Sitze / Türen	7 / 4
Vertragsnummer	50137333	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/75 R16 121R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	12mm / 12mm	i.O.
2	225/75 R16 121R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefach im Dach
Airbag Fahrerseite
Außenspiegel, manuell verstellbar (2)
Bordcomputer
Drehzahlmesser
ESC inkl. Überschlagsvermeidung - schließt ASR, Hydraulischer Bremsassistent (HBA), Berganfahrhilfe und Adaptive Lastkontrolle (LAC) ein
Fensterheber elektrisch (2)
Garantie: Fiat Professional 4. FAHRZEUGJAHR/ 100.000 km
Getriebe: 6-Gang-Getriebe
Hecktraverse, Rückleuchten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AIC GmbH Partner TÜV SÜD
Obersteiner Straße 135A
55606 Kirn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung

Kennzeichnung, hinten - Logo und Modellname

Kopfstützen (2) höhenverstellbar

Kopfstützen hinten (4) höhenverstellbar

Kurbelgehäuseentlüftung beheizt

Lackierung: Uni-Lackierung

Leiterträger

Lenkrad höhenverstellbar

Mechanischer Bremsassistent (MBA)

Paket: Ecopack mit Stop&Start-System inkl. Aktivierungsschalter, Intelligente Lichtmaschine (200 A), elektr. Kraftstoffpumpe

Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel

Pritschenaufbau

Räder: Ersatzrad und Ersatzradhalterung

Servolenkung

Sicherheitsgurte, höhenverstellbar

Sitz: Beifahrer in Länge und Neigung verstellbar mit Mittelarmlehne und Lordosenstütze

Sitz: Fahrersitz verstellbar in Länge, Höhe und Neigung

Sitz: Mittelarmlehne und Lordosenstütze für Fahrersitz

Tagfahrlicht

Wegfahrsperrung, elektronische Fiat Code

Wärmeschutzverglasung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung

Anhängerkupplung, starr

Außenspiegel elek. verstell./beheizb.

Doppelblattfeder an der Hinterachse

Klimaanlage - manuell mit Pollenfilter - inkl. Außentemperaturanzeige

Kraftstofftank 90 Liter

Polster - Kunstleder

Radio: 5" Bluetooth Touchscreen Uconnect Radio mit CD + Lenkradmultifunktionstasten

Radlaufabdeckung aus Kunststoff

Reifen: Allwetterreifen (Ducato Maxi) - 225/75 R 16

Räder: Stahlfelgen 16"

Schwarze Umrandung der Scheinwerfer

Sitze: Beifahrerdoppelsitz mit Klappstisch in mittlerer Rückenlehne

USB CHARGING PORT



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - Wertminderung
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
4	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung
5	Sitz hinten	Rücksitz - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AIC GmbH Partner TÜV SÜD
Obersteiner Straße 135A
55606 Kirn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AIC GmbH Partner TÜV SÜD
Obersteiner Straße 135A
55606 Kirn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AIC GmbH Partner TÜV SÜD
Obersteiner Straße 135A
55606 Kirn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Laderaum



Abbildung 8: Motorraum



Abbildung 9: FIN




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstraße 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 AIC GmbH Partner TÜV SÜD
 Obersteiner Straße 135A
 55606 Kirm

Empfänger
 Backoffice
 Santander Consumer Leasing GmbH
 Santander-Platz 1
 41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 15: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 16: Innenraum hinten



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AIC GmbH Partner TÜV SÜD
Obersteiner Straße 135A
55606 Kirn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AIC GmbH Partner TÜV SÜD
Obersteiner Straße 135A
55606 Kirn

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - erneuern