


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKUPPHY4 S4093198	Erstzulassung	12.05.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-BW5632	Laufleistung	32 114 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 34379 Calden Frankenbach




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Schlüssel	✔
Inspektion	✔

**Reifen**





Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm








Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm


**Außenschäden**

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger oberhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger oberhalb	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger oberhalb																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
7	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Position	Vorne	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	8	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger unterhalb																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
9	 <p>● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-											
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>818,00€</b>
---------------------	----------------