

Historial del Vehiculo -5399-MJF

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5399-MJF	10/08/2023		0 COLISIÓN SIN CONTRARIO	reparacion de carroceria
5399-MJF	20/02/2025		1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
5399-MJF	07/02/2025		1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
5399-MJF	31/07/2024	11550	ANUAL 1	00W20-OEM-VCCRBS02AE-D5 - ACEITE MOTOR
5399-MJF	31/07/2024	11550	ANUAL 1	32140029 - FILTRO ACEITE
5399-MJF	31/07/2024	11550	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5399-MJF	31/07/2024	11550	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN PRIMER AÑO
5399-MJF	31/07/2024	11550	ANUAL 1	10000002 - RELLENAR NIVELES
5399-MJF	31/07/2024	11550	ANUAL 1	17301-2 - SERV INSPECCIÓN 100000 KM
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	10000002 - RELLENAR NIVELES
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	17406-3 - SUSTITUIR LÍQUIDO FRENOS
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	17301-2 - SERV INSPECCIÓN 100000 KM
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	DOT-X - LÍQUIDO FRENOS
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	31434971 - FILTRO ANTIPOLLEN
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	17432-3 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLLEN
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	17302-3 - CONTROL DE DESGASTE
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	32140029 - FILTRO ACEITE
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	32341610 - JGO ESCOBILLAS LIMPIA
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	36304-2 - SUSTITUIR JGO ESCOBILLAS LIMPIA
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	31392923 - ACEITE MOTOR
5399-MJF	30/07/2025	29040	ANUAL 1	977751 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER



VOLVO XC90
2.0 B5 D AWD PLUS DARK AUTO

VIN	YV1LFK2V6P1958929
Primera matriculación	12/7/2023
Kilometraje del vehículo	43.542 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/8/2026 9:37:53	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLVO	Primera matriculación	12/7/2023
Modelo	XC90	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	YV1LFK2V6P1958929	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Continental	245/45 R 20 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Continental	245/45 R 20 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Continental	245/45 R 20 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Continental	245/45 R 20 100 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



11 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Capó

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




13 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Fotos comerciales

