



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cofano anteriore / - / Ammaccato vernice incisa




Cofano anteriore / - / Ammaccato vernice incisa




Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigazione



Spare Tyre



Vin

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	235 / 45 / 19 / Estivo	5.4 mm
Anteriore Destro	KUMHO	235 / 45 / 19 / Estivo	5.9 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	235 / 45 / 19 / Estivo	5.7 mm
Posteriore Destro	KUMHO	235 / 45 / 19 / Estivo	5.2 mm

Commenti



	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
			-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo







009	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	-	-	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
	-	-	-

010	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	1,50 h	1,50 h	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

011	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	-	-	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
	-	-	-

Elementi rimovibili


- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair	70,00 EUR
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
003	Porta / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria 1,50 h	Tempo Verniciatura 1,50 h	Importo ricambio -	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
005	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair	IR
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
006	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	IR
	Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 2,00 h	Importo ricambio -	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria 0,50 h	Tempo Verniciatura 1,00 h	Importo ricambio -	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	

Jeep

COMPASS 1.3 TURBO T4 PHEV AUTOMATICO 4XE

TELAD: ZACPJFEW1NPS46145



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 30/03/2023	Odometro 101366 km
Colore Blu	Anno -	Selle ria -
Numero porte 5	Numero posti -	Ge ne ration -
Cilindrata 1332 cc	Tipo cambio Automatico	Alime ntazione Benzina
Numero marce 6	Potenza massima 176 KW	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione

Data approvazione perizia

14/05/2026

15/05/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Cofano anteriore / -	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	60,00 EUR
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
				-
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
				-
				Forfait
				-