


**DEKRA Automotive Solutions**
**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKX S4226383	Erstzulassung	02.10.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-HR 3714	Laufleistung	23 441 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz	44894 Opel Bochum		
------------	-------------------	--	--





**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔
Bedienungsanleitung Radio	✔
Antenne	✔

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**







Schlüssel	✔
Inspektion	✔

**Reifen**


Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm		Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm		Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	

**Außenschäden**

**DEKRA Automotive Solutions**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

**Anmerkungen**

kfz verschmutzt

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>792,00€</b>
---------------------	----------------