

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.04.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	92281 Königstein, Breitensteinweg 10
Besichtigungsdatum	11.05.2026
Referenznummern	0031166854 - 0004632082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-CP 1091	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA11FZ070FP88602
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	19.04.2023
Typ	318d Touring	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Schwarz - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	170.406 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	04/2028
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98Y	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50 R17 98H M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50 R17 98H M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50 R17 98H M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50 R17 98H M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 30.03.2026 bei km 162.349.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe rechts Glasschaden	Ja	
Frontscheibe rechts Glasschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 17" Leichtmetallräder V-Speiche 775 Bicolor | ✓ Ablage für Wireless Charging |
| ✓ Active Protection | ✓ Adaptiver LED-Scheinwerfer |
| ✓ Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion | ✓ Akustikverglasung |
| ✓ Ambientes Licht | ✓ BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert |
| ✓ BMW Live Cockpit Professional | ✓ Dachreling Aluminium satiniert |
| ✓ Driving Assistant | ✓ Edelholzausführung Eiche Maser offenporig |
| ✓ Entertainment Paket | ✓ Fernlichtassistent |
| ✓ HiFi Lautsprechersystem | ✓ Innovationspaket |
| ✓ Komfortzugang | ✓ Lenkradheizung |
| ✓ Lordosenstütze für Fahrer elektrisch verstellbar | ✓ Modellschriftzug Entfall |
| ✓ Parking Assistant | ✓ Schwarz Uni |
| ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ Sonnenschutzverglasung |
| ✓ Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | ✓ Stoff-/Sensatec Kombination Schwarz |
| ✓ Stoff-/Sensatec-Kombination Schwarz | ✓ Winterkomplettträger 4Fleet |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Dach

Dach, Harzanhaftungen/-rückstände (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Seite links

Kotflügel vorne links, Steinschlag, Gebrauchsspur

Tür hinten links Einstieg, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Seitenwand links, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Seite rechts

Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, Gebrauchsspur

A- Säule rechts, Steinschlag und Kratzer (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 36 Fotos.

Scharrer, Andreas

Der Sachverständige, 12.05.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.




Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 14. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 16. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair




Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. A- Säule rechts, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22. A- Säule rechts, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 23. A- Säule rechts, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25. Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten



Bild 26. Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 30. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 32. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, aufbereiten




Bild 34. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, aufbereiten



Bild 36.