



Paraurti / Anteriore / Rigia



Paraurti / Anteriore / Rigia



Ripia no cappelleria / - / Non conforme



Mquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Mquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Sportello carburante / - / Rientranza



Sportello carburante / - / Rientranza



Portello / - / Ammaccato vernice incisa



Portello / - / Ammaccato vernice



Portello / - / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Spoiler / Anteriore / Rigia



Spoiler / Anteriore / Rigia



Griglia paraurti / Anteriore / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore Sinistro / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore Sinistro / Rotto



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cofano anteriore / - / Riga



Cofano anteriore / - / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigazione



Spare Tyre



Vin

015

Moquette / Anteriore Sinistro

Tagliato/Strappato

Sostituzione

¹ Residuo battistrada insufficiente

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	3.5 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	2.5 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	6.8 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4.3 mm



009 Parafango / Posteriore Destro

Rientranza

Accettabile



010 Spoiler / Anteriore

Riga

Sostituzione



011 Griglia paraurti / Anteriore

Rotto

Sostituzione



012 Griglia paraurti / Anteriore Sinistro

Rotto

Sostituzione



013 Paraurti / Anteriore

Riga

Accettabile















014 Ripiano cappeliera / -

Non conforme

Sostituzione





001	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Dia metro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair
			
002	Pneumatico / Anteriore Destro ¹	Non conforme	Sostituzione
003	Cofano anteriore / -	Riga	Riparazione
 			
004	Parafango / Anteriore Sinistro	Riga	Accettabile
 			
005	Porta / Posteriore Sinistro	Riga	Accettabile
 			
006	Sportello carburante / -	Rientranza	Sostituzione
 			
007	Portello / -	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
  			
008	Paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione

MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELAD: LSJWP4393SZ141830



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	28/03/2025	44591 km
Colore	Anno	Selle ria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Ge ne ration
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Ope razione
---	----------	-------	-------------