

Lynk & Co 01


Informazioni Veicolo


Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E7XNE011125
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	05/09/2022
Chilometraggio:	71273 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	(11)
Destra	(8)
Dietro/posteriore	(8)
Interni	(2)
Ruote	(7)
Sinistra	(5)
Tetto e altri	(1)

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore sì Tetto apribile elettrico sì Tetto panoramico sì

Danni

Calotta retrovisore esterno dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Calotta retrovisore esterno sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra

**Cerchio in lega ant. Dx**

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote

**Cerchio in lega ant. Sx**


Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote

**Cerchio in lega post. Dx**

Graffiature
Sostituire
Ruote


**Cerchio in lega post. Sx**

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cofano Post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore




Fanale portellone post. Dx

Infiltrazione d'acqua (senza lesioni rotture)
Sostituire
Dietro/posteriore



Fanale post. parte est. Dx

Infiltrazione d'acqua (senza lesioni rotture)
Sostituire
Dietro/posteriore



Griglia anteriore

Rotto
Sostituire
Davanti



Griglia inferiore paraurti ant

Rotto
Sostituire
Davanti




Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra



Interno veicolo

Sporco
Pulire
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Dx

Mancanza
Sostituire
Ruote




Modanatura arco passaruota ant. Sx

Non fissato

Montaggio / Smontaggio

Ruote

**Modanatura arco passaruota post. Dx**

Graffiature

Sostituire

Ruote

**Modanatura dx paraurti ant.(quando separate)**

Rotto

Sostituire e dipingere

Davanti

**Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)**

Graffiature

Verniciatura

Dietro/posteriore

**Modanatura parafrango ant. Dx**

Rotto

Sostituire

Destra



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Rotto
Sostituire
Davanti



Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura sx paraurti ant.(quando separate)

Mancanza
Sostituire e dipingere
Davanti




Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Montante tetto dx

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Destra

**Parafango ant. Dx**



Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra

**Parafango ant. Sx**

Graffiature
Verniciatura
Sinistra

**Parafango post. Dx**

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra


**Parafango post. Sx**

Graffiature
Verniciatura
Sinistra




Paraurti ant.

Rotto
Sostituire e dipingere
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Porta ant. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra





Porta ant. Sx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere


Sinistra

**Porta post. Dx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra

**Porta post. Sx**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Sinistra

**Proiettore fendinebbia Dx**

Rotto

Sostituire

Davanti



Proiettore fendinebbia Sx

Rotto
Sostituire
Davanti



Sensore parcheggio paraurti ant.

Mancanza
Sostituire
Davanti



Spia accesa

Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Spoiler paraurti ant.

Rotto
Sostituire e dipingere
Davanti




Tappo- copertura anteriore

Mancanza
Sostituire
Davanti



Tetto

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Tetto e altri



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

5,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

5,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

6,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

6,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	No Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.