

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig
1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HE -AV 1101	Fahrgestell-Nummer:	6FPPXXMJ2PLD17412
Vertrags-Nummer:	67276072	Erstzulassung:	11.12.2020
Internes KZ:	14640199	Kilometer-Stand:	153761
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab 4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Ma

Lackierung: Frost-Weiß

Polsterung: Sitzeinlage: Penta in Ebony - Sitzpolste Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **32.990,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängervorrichtung, 13polig	650,00
Audiosystem 84: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen	600,00
Frost-Weiß	0,00
Off-Road-Paket	0,00
Sitzeinlage: Penta in Ebony - Sitzpolster: Catalyst in Ebony	0,00
Sitzheizung	0,00
Standheizung "Eberspächer", programmierbar mit Fernbedienung	1.500,00
XLT-Paket 4	980,00
ALUCA-Ausbau	7.461,76
Auslieferungspaket 3	36,70
E.ON Bereifung BF Goodrich All Terrain	1.000,00
Roadranger Hard Top montiert	3.393,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

ALUCA-Ausbau	7.461,76
Auslieferungspaket 3	36,70
E.ON Bereifung BF Goodrich All Terrain	1.000,00
Roadranger Hard Top montiert	3.393,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **48.611,46**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **57.847,64**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 56.389,29

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	179
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2193	zul. Gewicht (kg):	3270

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67276072
Amtliches Kennzeichen: HE -AV 1101
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
11.02.2025	9059923869	Eigenverschulden		Nein	Nein
05.03.2024	9059881122	Eigenverschulden	Radhausschale hinten Fahrerseite Riss	Ja	Nein
15.01.2024	9059875595	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
18.11.2022	9059831144	Eigenverschulden	Unterboden Stoßstange vorne mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Frontgrill Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
02.05.2022	9059810903	Glasschaden	Stoßstange vorne Spoiler mitte lose Windschutzscheibe Fahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67276072
Amtliches Kennzeichen: HE -AV 1101
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.10.2021	18881	Inspektion und Wartung
18.03.2024	77589	Wartungszusatzumfänge
18.03.2024	77589	Inspektion und Wartung
19.09.2024	98748	Inspektion und Wartung
19.09.2024	98748	Wartungszusatzumfänge
04.06.2025	118972	Inspektion und Wartung
29.08.2025	112623	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
04.12.2025	138292	Inspektion und Wartung
04.12.2025	138292	Wartungszusatzumfänge
16.02.2026	143104	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0031209938 - 0067276072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HE-AV 1101	Fzg.-Ident.-Nummer	6FPPXXMJ2PLD17412
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	11.12.2020
Typ	Ranger 2,0 EcoBlue 4x4 XLT Pick Up Double Cab	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Frost-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	153.762 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Pick-Up, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	02/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 125 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 115T	7 mm
vorn rechts	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 115T	7 mm
hinten rechts	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 115T	8 mm
hinten links	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 115T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 04.12.2025 bei km 138.292.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	
Frontgrill beschädigt	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Seitenwand hinten links beschädigt	Nein	Verlaufsstörungen (Orangenhaut)

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Rückfahrkamera ohne Funktion) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ✓ | Anhängervorrichtung, 13polig | ✓ | Audiosystem 84: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen |
| ✓ | Frost-Weiß | ✓ | Off-Road-Paket |
| ✓ | Sitzeinlage: Penta in Ebony - Sitzpolster: Catalyst in Ebony | ✓ | Sitzheizung |
| ✓ | Standheizung "Eberspächer", programmierbar mit Fernbedienung | ✓ | XLT-Paket |
| ✓ | ALUCA-Ausbau | ✓ | Auslieferungspaket |
| ✓ | E.ON Bereifung BF Goodrich All Terrain | ✓ | Roadranger Hard Top montiert |

Zustand / Beschädigungen

Front

Frontscheibe Leiste -rechts-, fehlt (Bild 17, Bild 18)

Dach

Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 19, Bild 20)

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Seitenwand links, Reparaturmangel (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Seitenwand rechts, Industriestaubanhaftung / Flugrost (Bild 65, Bild 66)

Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Heck

Ladekante, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Stoßfänger hinten Ecke rechts -unlackiert-, beschädigt (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -unlackiert-, beschädigt (Bild 59, Bild 60, Bild 61)

Rückleuchte links außen, verkratzt (Bild 62, Bild 63, Bild 64)

Heckklappe, korrodiert (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Heckscheibe getönt, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 15, Bild 16)

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Ohne Zuordnung

Rückfahrkamera, funktionsuntüchtig (Bild 55)

Mittelkonsole Getränkehalter, beschädigt (Bild 56, Bild 57, Bild 58)

Kabinenaufbau hinten Tür rechts, Lackierung verätzt (Bild 39, Bild 40)

Kabinenaufbau hinten, Lackierung verätzt (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Kabinenaufbau hinten Tür links, Lackierung verätzt (Bild 53, Bild 54)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 67 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Frontscheibe, Leiste -rechts-, fehlt, ersetzen



Bild 18. Frontscheibe, Leiste -rechts-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 20. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Seitenwand links, Reparaturmangel, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand links, Reparaturmangel, Smartrepair



Bild 26. Seitenwand links, Reparaturmangel, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Heckklappe, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 28. Heckklappe, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Heckklappe, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 30. Ladekante, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Ladekante, verkratzt, lackieren



Bild 32. Ladekante, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Heckscheibe, getönt, verkratzt, polieren



Bild 34. Heckscheibe, getönt, verkratzt, polieren

Fotoanlage




Bild 35. Heckscheibe, getönt, verkratzt, polieren



Bild 36. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Kabinenaufbau hinten Tür rechts, Lackierung verätzt, lackieren




Bild 40. Kabinenaufbau hinten Tür rechts, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 42. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 46. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 47. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 48. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 49. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 50. Kabinenaufbau hinten, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Kabinenaufbau hinten, Lackierung verätzt, lackieren



Bild 52. Kabinenaufbau hinten, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Kabinenaufbau hinten Tür links, Lackierung verätzt, lackieren



Bild 54. Kabinenaufbau hinten Tür links, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 55. Rückfahrkamera, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 56. Mittelkonsole Getränkehalter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. Mittelkonsole Getränkehalter, beschädigt, ersetzen



Bild 58. Mittelkonsole Getränkehalter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 60. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 61. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 62. Rückleuchte links, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 63. Rückleuchte links, außen, verkratzt, ersetzen




Bild 64. Rückleuchte links, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 65. Seitenwand rechts, Industriestaubanhaftung / Flugrost, Smartrepair



Bild 66. Seitenwand rechts, Industriestaubanhaftung / Flugrost, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 67.