

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Equilibre Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 1386	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00970284934
Vertrags-Nummer:	12629082	Erstzulassung:	14.06.2023
Internes KZ:	15106185	Kilometer-Stand:	141584
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Equilibre Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Equilibre Schwarz-Grau

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

28.109,24

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

16-Zoll-Leichtmetallräder mit 205/55 R16 - Impulse	0,00
Business-Paket	756,30
Chubb Beklebung Megane GT	0,00
Chubb_Gummimatten_Megane GT	65,00
Chubb_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
Chubb_Kofferraumwanne Megane	65,00
Chubb_Relingträger/Dachquerträger Megane	200,00
Chubb_Schonbezug_Fahrerseite	65,00
Chubb_Würth_Megane_NAG_20201216_01	660,00
Chubb_Zurrgurt_Würth_Artnr. 071392 13	8,06
Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar	252,10
Highland-Grau Metallic	0,00
Komfort-Paket	252,10
Metallic-Lackierung	546,22
Modularitäts-Paket Equilibre	252,10
Notrad	168,07
Renault Prüfung DGVU 70 (UVV) am ZBH	0,00
Rückfahrkamera	126,05
Stoff Equilibre Schwarz-Grau	0,00
Style-Paket	588,24
Winterreifensatz ATU	0,00
Chubb_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
Chubb_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

32.338,48

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

38.482,79

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

38.482,79

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Equilibre Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	119
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,700	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,30
Leergewicht (kg):	1475	zul. Gewicht (kg):	1980

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12629082
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1386
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Equilibre Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.07.2026	9060005103	Eigenverschulden		Nein	Nein
13.07.2026	9060004965	Hagelschaden	Motorhaube mitte Hagelschaden Dach mitte mitte Hagelschaden	Nein	Nein
30.05.2026	9059998127	Panne		Nein	Nein
04.04.2025	9059935349	Eigenverschulden	Unterboden Stoßstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
23.12.2024	9059915151	Eigenverschulden	Unterboden	Ja	Nein
23.04.2024	9059886263	Eigenverschulden	Seitenschaden Fahrers.	Ja	Nein
31.08.2023	9059861737	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12629082
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1386
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Equilibre Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.02.2024	27823	Inspektion und Wartung
20.02.2024	27823	Inspektion und Wartung
27.02.2024	27823	Inspektion und Wartung
13.11.2024	59680	Inspektion und Wartung
13.11.2024	59680	Bremsflüssigkeitswechsel
02.04.2025	86132	Inspektion und Wartung
19.09.2025	116424	Getriebeölwechsel
19.09.2025	116424	Inspektion und Wartung
29.06.2026	139931	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.06.2026	139931	Wartungszusatzumfänge
29.06.2026	139931	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
29.06.2026	139931	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	21.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	30855 Langenhagen, Frankenring 31-33
Besichtigungsdatum	27.07.2026
Referenznummern	0031226692 - 0012629082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1386	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00970284934
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	14.06.2023
Typ	Mégane Blue dCi 115 EDC Equilibre Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	141.312 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	06/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 91H	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 91H	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	205/55 R16 91H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 29.06.2026 bei km 139.981.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Seite links beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren
Seite links beschädigt	Nein	Einbaulage / Spaltmaße nicht Auslieferungskonform

Anmerkungen
Unfallschaden: Hagelschaden Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Hagelschaden - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

✓	16-Zoll-Leichtmetallräder mit 205/55 R16 - Impulse	✓	Business-Paket
✓	Chubb Beklebung Megane GT	✓	Chubb_Gummimatten_Megane GT
✓	Chubb_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	✓	Chubb_Kofferraumwanne Megane
✓	Chubb_Relingträger/Dachquerträger Megane	✓	Chubb_Schonbezug_Fahrerseite
✓	Chubb_Würth_Megane_NAG_20201216_	✓	Chubb_Zurrgurt_Würth_Artnr
✓	Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar	✓	Highland-Grau Metallic
✓	Komfort-Paket	✓	Metallic-Lackierung
✓	Modularitäts-Paket Equilibre	✓	Notrad
✓	Renault Prüfung DGVU 70 (UVV) am ZBH	✓	Rückfahrkamera
✓	Stoff Equilibre Schwarz-Grau	✓	Style-Paket
✗	Winterreifensatz ATU	✓	Chubb_Trenngitter inkl. Einbau_Megane

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Dach

Dach, verkratzt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Dach Reling links, verkratzt, Gebrauchsspur

Seite links

Spiegelgehäuse links Rahmen, verkratzt, Gebrauchsspur

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten links, Reparaturmangel (Bild 49, Bild 50, Bild 51)

Seitenwand links, Reparaturmangel (Bild 43, Bild 44, Bild 45)

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 32, Bild 33)

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Tür hinten rechts Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Gebrauchsspur

Schweller rechts, beschädigt (Bild 52, Bild 53, Bild 54)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

A- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 55, Bild 56)

D- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Heckklappe, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Interieur

Sitz vorne links Schonbezug, fehlt (Bild 23)

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt (Bild 24, Bild 25)

Himmel, verschmutzt, Gebrauchsspur

Handschuhfach Deckel, verkratzt, Gebrauchsspur

Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur

Sonstiges

Fahrzeug, Hagelschaden (Bild 34, Bild 35, Bild 36, Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Ohne Zuordnung

Tür hinten links Spaltmaß fehlerhaft, Reparaturmangel (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Zurrgurt, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 57 Fotos.

Krätzer, Ingo

Der Sachverständige, 28.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 19. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Sitz vorne links, Schonbezug, fehlt, ersetzen



Bild 24. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen




Bild 28. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 34. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 35. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 36. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage




Bild 37. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 38. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 39. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 40. Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 41. Dach, verkratzt, lackieren




Bild 42. Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren




Bild 44. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 46. Tür hinten links Spaltmaß fehlerhaft, Reparaturmangel, einstellen

Fotoanlage



Bild 47. Tür hinten links Spaltmaß fehlerhaft, Reparaturmangel, einstellen



Bild 48. Tür hinten links Spaltmaß fehlerhaft, Reparaturmangel, einstellen

Fotoanlage



Bild 49. Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren



Bild 50. Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren



Bild 52. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 54. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55. A- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 56. A- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57.