

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4658NGW / WBA41GN0105471784 / 5471784

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.698

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4658NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	05/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4658NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	
-------------------------------	--------------	--

4658NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Neumático tr iz - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Neumático tr dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Moldura retrovisor puerta dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
14. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
15. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
16. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
17. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
18. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
25. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada adyacente	-
26. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR

4658NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
30. Puerta tr iz	-	PULIR
31. Capó dl	-	SR Pintura
32. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
33. Moldura retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños
34. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
35. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA