

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1660	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000566702790
Vertrags-Nummer:	32433075	Erstzulassung:	22.03.2021
Internes KZ:	14788511	Kilometer-Stand:	92015
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 27.500,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür	-150,00
Anhängekupplung, feststehend	490,00
Arktis-Weiß	0,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Hecktüren 180° mit Fenster inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	300,00
Klang & Klima-Paket 1 DAB+	1.099,00
Klimaanlage	0,00
Raucher-Paket	40,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Trennwand, geschlossen mit Fenster	150,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
Beklebung Trafic SIX-02540-001-04	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer_Trafic SIX-02540	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Würtheinbau_Otis_Trafic_09032017	1.899,00
Beklebung Trafic SIX-02540-001-04	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer_Trafic SIX-02540	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Würtheinbau_Otis_Trafic_09032017	1.899,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 32.146,68

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 38.254,55

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 38.254,55

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2835

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32433075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1660
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.02.2022	9059801140	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite Riss Stahlfelge vorne Beifahrerseite Crash	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32433075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1660
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.03.2023	39865	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.03.2023	39865	Inspektion und Wartung
24.03.2023	39865	Wartungszusatzumfänge
13.03.2025	71850	Inspektion und Wartung
13.03.2025	71850	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.03.2025	71850	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.03.2025	71850	Wartungszusatzumfänge
13.03.2025	71850	Bremsflüssigkeitswechsel
13.03.2025	71850	Bremsflüssigkeitswechsel
13.03.2025	71850	Inspektion und Wartung
13.03.2025	71850	Wartungszusatzumfänge
19.03.2025	71850	TÜV/AU (MwSt-frei)
19.03.2025	71850	Inspektion und Wartung
19.03.2025	71850	Bremsflüssigkeitswechsel
19.03.2025	71850	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	76547 Sinzheim, Am Markbach 12
Besichtigungsdatum	21.07.2026
Referenznummern	0031219929 - 0032433075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1660	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000566702790
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	22.03.2021
Typ	Trafic L1H1 2.0 dCi 120 Energy Komfort Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	91.624 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	03/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/65 R16C 107/105T	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/65 R16C 107/105T	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/65 R16C 107/105T	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/65 R16C 107/105T	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 03.03.2025 bei km 71.850.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Felge vorne rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓ 3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür -	✓ Anhängerkupplung, feststehend
✓ Arktis-Weiß	✓ Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal
✓ Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	✓ Hecktüren 180° mit Fenster inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer
✓ Klang & Klima-Paket 1 DAB+	✓ Klimaanlage
✓ Raucher-Paket	✓ Stoffpolsterung "Kompo"
✓ Trennwand, geschlossen mit Fenster	✓ Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl
✓ Beklebung Trafic SIX-02540-001-	✓ Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH
✓ UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-	✓ UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-
✓ UTC_OTIS_WeitwinkellinseSIX-02540-011-	✓ UTC_Schonbezug Fahrer_Trafic SIX-
✓ UTC_Warnblitzer	✗ Winterkomplettreder über A.T.U
✓ Würtheinbau_Otis_Trafic_	

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt (Bild 42, Bild 43, Bild 44)

Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 31, Bild 32)

Schweller links, beschädigt (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 75, Bild 76, Bild 77)

Seitenwand links Leiste -unten-, verkratzt (Bild 80, Bild 81, Bild 82)

Seite rechts

Tür vorne rechts Leiste -unten-, verkratzt (Bild 53, Bild 54)

Schweller rechts, beschädigt (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, beschädigt (Bild 48, Bild 49)

Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 55, Bild 56, Bild 57)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 70, Bild 71, Bild 72)

Rückleuchte links außen, beschädigt (Bild 78, Bild 79)

Hecktür rechts, beschädigt (Bild 58, Bild 59)

Hecktür rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 60, Bild 61)

Hecktür links, beschädigt (Bild 73, Bild 74)

Hecktür links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 68, Bild 69)

Hecktür rechts innen, beschädigt (Bild 84)

Hecktür links innen, verkratzt (Bild 83)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)

Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten (Bild 22, Bild 23)

Satz Winterreifen, fehlt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 29, Bild 30)

Interieur

Armaturenblech, verkratzt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Kupplungspedal Pedalgummi, beschädigt (Bild 24, Bild 25)

Trennwand, verkratzt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Laderaum, verkratzt (Bild 65, Bild 66, Bild 67)

Laderaum Dichtung, beschädigt (Bild 62, Bild 63, Bild 64)

Sonstiges

Fahrzeug außen, korrodiert (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 84 Fotos.

Gschwind, Swen

Der Sachverständige, 23.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (1/6)			
VIN: <u>VF1FL000566702790</u>			
Datum: <u>3.02.2021</u>	Kilometerstand: <u>5 km</u>	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung ☐ <u>Übergabekontrolle</u> ☒	Händlerstempel ARS Altmann AG Automobillogistik Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Tel. +49(0)8442 9080-353		
Kontrolle auf Korrosion OK ☐ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum: <u>02.02.25</u>	Kilometerstand: <u>71830</u>	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung ☒	Händlerstempel Auto Zschernitz GmbH Am Mühlbacher Bahnhof 10 76189 Karlsruhe Tel. 0721 66280 100		
Kontrolle auf Korrosion OK ☐ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum:	Kilometerstand:	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung ☐	Händlerstempel		
Kontrolle auf Korrosion OK ☐ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite			

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Satz Winterreifen, fehlt, ersetzen



Bild 14. Satz Winterreifen, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Satz Winterreifen, fehlt, ersetzen



Bild 16. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen



Bild 18. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 19. Trennwand, verkratzt, Smartrepair




Bild 20. Trennwand, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. Trennwand, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 24. Kupplungspedal, Pedalgummi, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Kupplungspedal, Pedalgummi, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Armaturenbrett, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Armaturenbrett, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Armaturenbrett, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 30. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 31. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 32. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Fahrzeug, außen, korrodiert, Smartrepair



Bild 34. Fahrzeug, außen, korrodiert, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 35. Fahrzeug, außen, korrodiert, Smartrepair



Bild 36. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 40. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 42. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 43. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 44. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 50. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 52. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Tür vorne rechts, Leiste -unten-, verkratzt, Smartrepair



Bild 54. Tür vorne rechts, Leiste -unten-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 55. Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 56. Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 57. Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 58. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 59. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 60. Hecktür rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 61. Hecktür rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 62. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 63. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen



Bild 64. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 65. Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 66. Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 67. Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 68. Hecktür links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 69. Hecktür links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 70. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 71. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 72. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 73. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 74. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 75. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 76. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage




Bild 77. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 78. Rückleuchte links, außen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 79. Rückleuchte links, außen, beschädigt, ersetzen



Bild 80. Seitenwand links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 81. Seitenwand links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen



Bild 82. Seitenwand links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 83. Hecktür links, innen, verkratzt, lackieren



Bild 84. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren