

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -UX 0307E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKN81AFNU092102
Vertrags-Nummer:	78660081	Erstzulassung:	20.06.2022
Internes KZ:	15051591	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2430

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78660081
Amtliches Kennzeichen: HD -UX 0307E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
27.05.2025	9059943659	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Dachsäule hinten C-Säule Beifahrerseite	Ja	Nein
03.04.2025	9059935619	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür vorne Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
22.08.2024	9059899042	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78660081
Amtliches Kennzeichen: HD -UX 0307E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



KMHKN81AFNU092102

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	81,385 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	13,184 km
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report not on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	KMHKN81AFNU092102	Power	53 kW
First registration	20 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	04/2024, 31,265 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
3	Door - rear right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
4	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
5	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
6	Side panel - rear left side	Wheel well extension - Scratched - Loss in value
7	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
8	Door - front left side	Door - Scratched - Smart repair
9	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
10	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
11	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
12	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - dent(s) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side, Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46759269
Delivery date: 28 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	sufficient
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	81,385 km
Vehicle Identification number	KMHKN81AFNU092102	First registration	20 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46759269
Delivery date: 28 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #6: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Loss in value



Damage #6: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Loss in value



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #8: Door - front left side: Door - Scratched - Smart repair




Damage #9: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #9: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #10: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46759269
Delivery date: 28 Jul 2026



Damage #12: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side,
Door - front right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right si...
Door - front right side



KMHKN81AFNU092102

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	81.385 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	13.184 km
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Bericht lag nicht vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	KMHKN81AFNU092102	Leistung	53 kW
Erstzulassung	20.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	04/2024, 31.265 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
11	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
12	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46759269
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	81.385 km
Fahrgestellnummer	KMHKN81AFNU092102	Erstzulassung	20.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46759269
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46759269
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Beschädigung #12: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschad...
- Smart Repair

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vor...
rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür
vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott