



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GD-RI 333E
Berichtsnummer :	0000000929438-DE926		
Referenznummer:	31205152		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS4812DNU043228	Laufleistung abgelesen:	63926 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	03.07.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Abyss Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Braun	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	62953 / 17.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 5-Sitzer • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Assistenz-Paket
Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll, Kamerasystem Around View,
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem
Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Überschlag-Schutzsystem | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in
Kunstleder • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel mit Umfeldleuchte • Bremsassistent • Dachspoiler Wagenfarbe • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane
Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl.
Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl.
Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA) • Fahrassistenz-System Verkehrsschildassistent • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz |
|---|---|

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Komfort-Paket
Sitzheizung hinten, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Niveauregulierung der Hinterachse
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 10 gehört, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Prime-Paket
- Radstand 2765 mm
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitzbezug / Polsterung Leder

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Typhoon Silver Metallic • Sonnenrollo Türscheiben hinten • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Chrom, satiniert • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Spannungswandler 220V • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket 2
Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Panorama-Schiebedach | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



1. Tür Hinten - Rechts

Nachlackiert - Ohne Reparatur