

Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV 5P AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZKL5SR091983



Descripción

Matrícula 2584NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 40790 km
Color Grijs	Año -	Tapicería Cloth
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Hatchback	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automatisch
Tipo de combustible Benzine	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 150 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Hertz San Boi

Fecha del encargo
20/04/2026

Fecha de peritación aprobada
21/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
002	Rejilla / Delantero	Ralladura	Pintar



003 Moldura de paragolpes / Delantero izquierdo

Ralladura

Pintar



004 Llanta / Delantero izquierdo
Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Aluminio cepillado

Abolladura

Smart repair



005 Puerta / Delantero izquierdo

Abolladura

Reparar



006 Poste de techo A / B / C / Izquierda

Abolladura

Reparar



007 Manetas de puerta / Delantero izquierdo

Ralladura

Pintar









008 Peldaño / Izquierda

Abolladura

Smart repair



009	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
010	Llanta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Smart repair
			
011	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar
			
012	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
013	Llanta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
015	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
016	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar



017 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Ralladura

Pintar



018 Llanta / Delantero Derecho

Abolladura

Smart repair



019 Manetas de puerta / Trasero Derecho

Ralladura

Pintar



020 Salida de aire / Trasero

Roto

Sustitución



021 Embellecedor del pilar interior / Derecha

Abolladura

Smart repair



Elementos faltantes

Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)

Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)

chaleco reflectante

Cubierta de carga

Kit de reparación de neumáticos compresor

Kit de reparación de neumáticos de recarga


Hilos de protección

Manguito de protección


Neumático de repuesto

Neumáticos

Fotos



Linksvoor



Rechts achter



Voorste passagiersruimte




Kilometerteller



Vin



Elementos faltantes / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor




Paragolpes / Delantero / Ralladura



Rejilla / Delantero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Delantero izquierdo / Ralladura



Llanta / Delantero izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Poste de techo A / B / C / Izquierda / Abolladura




Manetas de puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Peldaño / Izquierda / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Llanta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura



Manetas de puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Salida de aire / Trasero / Roto



Embellecedor del pilar interior / Derecha / Abolladura