

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen: HSK-LF 0084 Fahrgestell-Nummer: YSMVSEGE3PL157145
 Vertrags-Nummer: 97876083 Erstzulassung: 11.05.2023
 Internes KZ: 15083489 Kilometer-Stand: 72258

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Space (schwarz) Polsterung: Höherwertiger Stoff / Velours Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.247,90**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic	0,00
BEFINDEN KANN, MJ2023, Sonderausstattungs: 19 Zoll Felgen, Pilot Lite, Plus Paket	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Charcoal WeaveTech mit Black Ash Dekor	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
GEKENNZEICHNET IST DA ES SICH ENTWEDER IM BESTELLPROZESS IN PRODUKTION ODER AUF DEM WEG ZUM HÄNDLER	0
HIERBEI HANDELT ES SICH UM EIN VORLAUFFAHRZEUG WELCHES MIT EINEM UNVERBINDLICHEN LIEFERTERMIN	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **50.247,90**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **59.795,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.795,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1994	zul. Gewicht (kg):	2490

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 97876083
Amtliches Kennzeichen: HSK-LF 0084
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 97876083
Amtliches Kennzeichen: HSK-LF 0084
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HSK-LF 84
Berichtsnummer :	0000000921102-DE968		
Referenznummer:	31188688		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 (05.2020->) Long Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEGE3PL157145	Laufleistung abgelesen:	72258 km
Erstzulassung / Baujahr:	11.05.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	26.05.2026 ,57392 Schmallenberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 170 kW (231 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Space / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	62226 / 13.01.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptive Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS)
- Audiosystem Polestar High Performance
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Frontstaufach (Kofferraum, vorn)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Digital Key
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fußmatten Textil
- HV-Batterie 78 kWh brutto / 72,5 kWh netto (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)



- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung Magnesium
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Warndreieck
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Long Range Single
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: Google Services
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)

Sonderausstattung

- Plus-Paket
Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Metallic-Lackierung
- Pilot-Lite-Paket
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Einparkhilfe vorn und hinten, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art

3.	Befestigung	Beschädigt	Erneuern
4.	Wartung über 1247 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Befestigung
Beschädigt - Erneuern



3. Befestigung
Beschädigt - Erneuern



3. Befestigung
Beschädigt - Erneuern



3. Befestigung
Beschädigt - Erneuern



3. Befestigung
Beschädigt - Erneuern