

**TMBEK9NW1N3054110**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	55,518 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	25,200 km
Type / Model	SCALA	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	TMBEK9NW1N3054110	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	14 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
5	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wing mirror - right side	Cap (Steinschlag) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No.	Location
None detectable	

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	205/55 R17 91T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Apr 2026  
**Protocol number: 44826801**  
Delivery date: 2 Apr 2026



## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/50 R17 89V	Nexen	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/50 R17 89V	Nexen	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Apr 2026  
**Protocol number: 44826801**  
Delivery date: 2 Apr 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Skoda	<b>Inspection condition</b>	sufficient
<b>Type / Model</b>	SCALA	<b>Mileage (Read)</b>	55,518 km
<b>Vehicle Identification number</b>	TMBEK9NW1N3054110	<b>First registration</b>	14 Jan 2022

**Details of the order:**

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

**Vehicle identification:**

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

**Inspection conditions:**

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

**General condition:**

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Apr 2026  
**Protocol number: 44826801**  
Delivery date: 2 Apr 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #4:** Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



**Damage #4:** Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



**Damage #5:** Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #5:** Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



**TMBEK9NW1N3054110**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	55.518 km
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Restlauf bis Service</b>	25.200 km
<b>Typ/Modell</b>	SCALA	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	06/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBEK9NW1N3054110	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.498 ccm
<b>Erstzulassung</b>	14.01.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (Steinschlag) - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/55 R17 91T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH** **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1 SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.04.2026  
**Protokollnummer: 44826801**  
Anlieferungsdatum: 02.04.2026



## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/50 R17 89V	Nexen	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/50 R17 89V	Nexen	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.04.2026  
**Protokollnummer: 44826801**  
Anlieferungsdatum: 02.04.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	SCALA	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	55.518 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBEK9NW1N3054110	<b>Erstzulassung</b>	14.01.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW  
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen: HD -DR 0163      Fahrgestell-Nummer: TMBEK9NW1N3054110  
Vertrags-Nummer: 33678080      Erstzulassung: 14.01.2022  
Internes KZ: 15029823      Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	110
durchschn. Verbr./100 Km:	4,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1245	zul. Gewicht (kg):	1650

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 33678080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -DR 0163  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
15.08.2023	9059860455	Fremdverschulden	Schlussleuchte Fahrerseite	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 33678080

**Amtliches Kennzeichen:** HD -DR 0163

**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer