

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002358491
Besichtigt am: 11.02.2026 08:50
Berichts-Nr: 10195893
FIN: WAUZZZF29PN003662

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BVX
Erstzulassungsdatum:	16.12.2022
Laufleistung:	60.806 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5 Monat(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	design
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Ablagepaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Federung Standard
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fernlichtassistent
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket	Folienbeklebung
Assistenzpaket Tour	Frontantrieb
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi phone box	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckspoiler
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Batterie 380A (68Ah)	Interieurelemente oben in Kunstleder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersicherheits-Paket
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Komfortmittelarmlehne vorn
	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtrennung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung, ohne Safelock	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Lederteilumfang
Ladeboden	Ohne Luftqualität-Paket
Ländergruppe A	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nachtsichtsystem
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED-Heckleuchten	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-Scheinwerfer	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Manuell betätigte Türen	Ohne Trennwand
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mild-Hybrid	Ohne Vorkonditionierung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wandhalterung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne zus.Warnleuchten
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne AdBlue-Tank	Ottomotor
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	PKW-Ausführung
Ohne Allradlenkung	Progressivlenkung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Räder der Serie
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/60 R17
Ohne Car2X	Räder, Vielspeichen, 8,0Jx18, Reifen 225/55 R18
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Radschrauben Standard
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rechtsverkehr
Ohne Dekorfolien/Embleme	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen 225/55 R 18
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Frontspoiler	Reifenreparaturset
Ohne Garagentoröffner	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Geräuschkompensation	Rückfahrkamera
Ohne Head-up-Display	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Hinterachsgetriebe	S tronic
Ohne integriertes Mautsystem	Schalt-/Wählhebelknopf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sondersteuerung I/VP
 Sonnenblenden vorn
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
2	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	747,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	632,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	261,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF29PN003662

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195893
vom: 10.03.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

