



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | GL-O 2004E |
| Berichtsnummer : | 0000000929475-DE926 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31205631            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro 4WD

|                          |                     |                          |                                                                 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KMHKR81CPNU085271   | Laufleistung abgelesen:  | 83955 km                                                        |
| Erstzulassung / Baujahr: | 09.06.2022 / 2022   | Besichtigungsdatum/-ort: | 03.07.2026 Obere<br>Lichtenplatzer Str. 304,<br>42278 Wuppertal |
| Fahrzeugart:             | SUV                 | Aufbauart:               | Geländewagen/Pickup                                             |
| Kraftstoff:              | Elektro             | Getriebe Art:            | Automatik                                                       |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 225 kW (306 PS)                                         |
| Antriebsart:             | Allrad              | Lackfarbe:               | Atlas White / SOL                                               |
| Lackart:                 | Uni (2 Schicht)     | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                                           |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 05.2027 / 05.2027                                               |
| Polster Art:             | Leder               | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                                              |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz             | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                                              |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | 61562 / 07.06.2025                                              |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                                                 |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                                               |
|                          |                     | Zustand innen:           | 2 - Gut                                                         |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                |                      |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original   |
| 1. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/55/R19/105W 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/55/R19/105W 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/55/R19/105W 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/55/R19/105W 4 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                      |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

| Allgemeine Prüfung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt:                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung:            | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.                                   |
| Laufleistung plausibel:       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinweis:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                 |
| Lackschichtendickenmessung:     | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| Bestehender Unfallschaden:      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| Hinweis:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Klimaanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sitzheizung:          |
|                                         |                       |   | Eingeschränkt geprüft |
|                                         |                       |   | ✓                     |

|                     |                       |   |                             |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

#### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum




Innen






Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung