

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002431075
Besichtigt am: 29.04.2026 15:53
Berichts-Nr: 10523220
FIN: WVGZZZ5N7PM075444



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	02.05.2023
Laufleistung:	68.715 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Kingston" 7 J x 18 in Dark Graphite	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ablagefächer in der Dachkonsole	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Entfall Tire Mobility Set
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert	ergoActive Sitze vorn
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Fahrerassistenzpaket "Plus", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent "Light Assist"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Mexiko
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäcknetz
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumauskleidung in Textil
Dachhimmel	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
Head-up-Display
Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Kingston 7 J x 18, AirStop®-Reifen 235/55 R 18
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortausstattung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlergrill
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Scheinwerfer
Leergewichtsbereich Standard
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtwertenregulierung
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen
Mittelarmlehne vorn
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Ambientebeleuchtung außen
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Heckspoiler
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladedose
Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren

Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.200,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	206,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	200,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	193,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N7PM075444

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10523220
vom: 30.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten
links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

keine Airstop Reifen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

