



WBA11AV040FM87360

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	107,057 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	1,800 km
Type / Model	420i	Main inspection (Read from ZBI)	03/2028
Vehicle Identification number	WBA11AV040FM87360	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	3 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Stone chips - Cover / polish
2	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear left side	Side panel (Lackoberfläche) - Smart repair
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Smart repair
5	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratch(es) - Paint
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Door - rear left side, Door - front left side, Professionally carried out



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/55 R17 101V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46279877
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	420i	Mileage (Read)	107,057 km
Vehicle Identification number	WBA11AV040FM87360	First registration	3 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Instrument cluster




Figure 6: Instrument cluster



Figure 7: Instrument cluster



Figure 8: Instrument cluster



Figure 9: Instrument cluster



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Cover / polish




Damage #1: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Cover / polish




Damage #1: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Cover / polish



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Cover / polish



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel (Lackoberfläche) - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel (Lackoberfläch...
- Smart repair



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair




Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair




Damage #5: Mudguard - left side: Mudguard - left side -
Scratch(es) - Paint



Damage #5: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratch(...
- Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



WBA11AV040FM87360

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	107.057 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	1.800 km
Typ/Modell	420i	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2028
Fahrgestellnummer	WBA11AV040FM87360	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	03.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Seitenwand (Lackoberfläche) - Smart Repair
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	420i	Laufleistung (abgelesen)	107.057 km
Fahrgestellnummer	WBA11AV040FM87360	Erstzulassung	03.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Kombiinstrument



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand (Lackoberfläche) - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand (Lackoberfläch...
- Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer -
lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 4er-Reihe 420i Gran Coupé A Schräghecklimousine 5-türig 1998 ccm 184 PS / 135 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -ML 9795	Fahrgestell-Nummer:	WBA11AV040FM87360
Vertrags-Nummer:	32347081	Erstzulassung:	03.05.2022
Internes KZ:	15045954	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 4er-Reihe 420i Gran Coupé A Schräghecklimousine 5-türig 1998 ccm 184 PS / 135 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 4er-Reihe 420i Gran Coupé A Schräghecklimousine5-türig 1998 ccm 184 PS / 135 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	135 / 184	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1695	zul. Gewicht (kg):	2175

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32347081
Amtliches Kennzeichen: HD -ML 9795
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 4er-Reihe 420i Gran Coupé A Schräghecklimousine 5-türig 1998 ccm 184 PS / 135 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
04.05.2023	9059847683	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
21.04.2023	9059846392	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Stoßstange hinten Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Kotflügel hinten Fahrerseite Tür vorne Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32347081
Amtliches Kennzeichen: HD -ML 9795
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 4er-Reihe 420i Gran Coupé A Schräghecklimousine 5-türig 1998 ccm 184 PS / 135 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer