

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E77PE050340
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	07/11/2023
Chilometraggio:	0 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	2
Dietro/posteriore	3
Interni	2
Sinistra	2
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Nessuna opzione controlla le informazioni trovate

Danni

Carrozzeria/Corpo

Incidente

Controllo/Controllare

Tetto e altri





Cavetto di ricarica (normale)

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Cavetto di ricarica (veloce)

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore




Chiave di accensione con telecomando

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Cofano anteriore
Ammaccatura
Sostituire e dipingere
Davanti




Interno veicolo
Macchia
Pulizia chimica
Interni



Parafango ant. Dx
Ammaccatura
Sostituire e dipingere
Destra



Paraurti ant.
Rotto
Sostituire e dipingere
Davanti



Paraurti post.
Rotto
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Porta ant. Dx

Incidente
Riparare e dipingere
Destra




Porta ant. Sx

Incidente
Riparare e dipingere
Sinistra



Porta post. Sx

Incidente
Riparare e dipingere
Sinistra



Proiettore Dx

Rotto
Sostituire
Davanti



Pneumatici			
	Davanti Sinistra		
	Estate		
	In lega		
	235/45/20/100/W		
	N.d.		
	4,0 mm		
	Davanti Destra		
	Estate		
	In lega		
	235/45/20/100/W		
	N.d.		
	5,0 mm		
	Dietro Sinistra		
	Estate		
	In lega		
	235/45/20/100/W		
	Kumho		
	4,0 mm		
	Dietro Destra		
	Estate		
	In lega		
	235/45/20/100/W		
	Kumho		
	5,0 mm		

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu	Copribagagli	N/A
Libretto di circolazione	No	Libretto di circolazione	N/A
Libretto di manutenzione	No	Livello carburante	0
Motore funzionante	No	Numero di cavetti di ricarica (normale)	0
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	0	Numero di chiavi totali	1
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.