

NOx:	12.9 mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	0.08 mg/km
Partikelzahl:	2.48 *10 ¹⁰ km ⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹

Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	203 g/km	8.9 l/100km	- Wh/km
Mittel	145 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Hoch	122 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	141 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	144 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 29 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 2.13 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30*

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0150938



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000418
VVS	000418	TSN	DFS
DE 00 004107 WBA11CM0508D14967 1827938			



WBA11CM0508D14967

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

BMW
G2C
11CM
IAW400K0
220i
-
IP-0000702-WBA-1
AT-0000062-WBA-1
24-WBA-O30
RL-0100595-WBA-1
-
PR-0000011-WBA-1
EV-0000042-WBA-1
M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts
WBA11CM0508D14967
2023-01-17
2022-09-13
e1*2018/858*00123*03
München (Ort)
22.02.2023 (Datum)
Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen
4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsen Anhänger:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff:
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28 Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2
und Räder:
4
-
nicht automatisiert
2741 mm
4537 mm
1838 mm
1390 mm
1565 kg
1589 kg
1965 kg
Achse 1: 960 kg
Achse 2: 1105 kg
3565 kg
1600 kg
750 kg
75 kg
Bayer. Mot. Werke AG
1: B48B20A , 2: -
Fremdzündung/4-Takt
Nein
-
4;in Reihe
1998 cm³
26.1 Mono fuel
135.00 kW bei:5000 min⁻¹
- kW
- kW
automatisch
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640
2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit:
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
2: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Aufbau
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0
47.1.3.1 f1
47.1.3.2 f2
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
1.2 Prüfverfahren
Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:
THC:
NMHC:

236 km/h
1575 mm 1588 mm
-
AD
SCHWARZ
2;1 links, 1 rechts
4
Euro 6 AP
1655 kg
163.1 N
-0.424 N/(km/h)
0.03293 N/(km/h)²
3b
0
nein
715/2007*2018/1832AP
226.1 mg/km
23.8 mg/km
18.6 mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Frontspoiler Lackierung, verschrommt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 22 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Stoßfänger hinten, eingekerbt, smart repair



Bild 26 : Stoßfänger hinten, eingekerbt, smart repair




Bild 27 : Stoßfänger hinten, eingekerbt, smart repair



Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 29 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 30 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 31 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 32 : LM Felge vorne rechts zerkratzt, Sommer



Bild 33 : LM Felge vorne rechts zerkratzt, Sommer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 394438
Hersteller BMW
Model 2 series
Variante Advantage 220 i
Listenpreis 41.008,41
VIN WBA11CM0508D14967
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen M BM1092

Schadensfälle der int. Belegnummer: 394438

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111659	27.07.2024	Stoßfänger vorne rechts	3.524,38
2026108178	20.05.2026	Stoßfänger vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 108 µm bis 119 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.05.2023	Letzte Zulassung	12.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	220i Coupe Aut.
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11CM0508D14967
HSN / TSN	0005 / DFS	Schlüssel-Nr.	10137980
Km-Stand abgelesen	42993	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm
225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Interieurleisten Dark Graphite matt, Kilometerzähler, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (4) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Leuchtweitenregulierung, automatisch, M Hochglanz Shadow Line, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Personal Profile, Polster: Stoff-/Sensatec Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
5AS	Driving Assistent
403	Glasdach, elektrisch
	Lackierung: Metallic
6U3	Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional
430	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
5DM	Parking Assistant
	Polster: Sensatec perforiert
	Polster: Sensatec perforiert Canberrabeige
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 13.05.2026 bei Kilometerstand 37.778
bis Wartung verbleiben: 1.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM Felge vorne rechts zerkratzt, Sommer, smart repair (Bild 32, 33)
2. Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23, 24)
3. Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)
4. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
5. Stoßfänger hinten, eingekerbt, smart repair (Bild 25, 26, 27)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)
Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,

Gebrauchsspur (Bild 28, 29)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 30, 31)

Fehlende Teile

1. Hauptuntersuchung, Bericht fehlt