

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS7 R1080622	Erstzulassung	27.11.2024	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI4924	Laufleistung	26 379 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	2015 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 2.015,25 €Rücklicht R neuStoßfänger H neu

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55				
					
					
					
					


Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Blinker seite</td></tr><tr><td>Position</td><td>Links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrochen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Blinker seite	Position	Links	Beschreibung	Gebrochen	Anmerkungen	-	2		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Dach	Position	-	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Blinker seite																				
Position	Links																				
Beschreibung	Gebrochen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dach																				
Position	-																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
3		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Dach	Position	-	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	4		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Dach																				
Position	-																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
5		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Steinschlag</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Steinschlag	Anmerkungen	-	8		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Steinschlag																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
9		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Blinker seite</td></tr><tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrochen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Blinker seite	Position	Rechts	Beschreibung	Gebrochen	Anmerkungen	-	10		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelkappe</td></tr><tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Außenspiegelkappe	Position	Rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Blinker seite																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Gebrochen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Außenspiegelkappe																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

11



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 2.015,25 €
 Rücklicht R neu
 Stoßfänger H neu

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	620,61€
--------------	---------