

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLC GLC 300 de 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MV 0168E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671171A652315
Vertrags-Nummer:	36407082	Erstzulassung:	01.03.2022
Internes KZ:	15057594	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLC GLC 300 de 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 49.950,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 49.950,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLC GLC 300 de 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	45
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,200
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2650

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36407082
Amtliches Kennzeichen: HD -MV 0168E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 300 de 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
26.01.2023	9059837823	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
22.08.2022	9059827276	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36407082
Amtliches Kennzeichen: HD -MV 0168E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MERCEDES GLC GLC 300 de 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.03.2023	20599	Inspektion und Wartung
29.07.2024	42840	Bremsflüssigkeitswechsel
29.07.2024	42840	Inspektion und Wartung
16.04.2025	64510	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
16.04.2025	64510	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.04.2025	64510	Inspektion und Wartung
18.05.2026	88548	Bremsflüssigkeitswechsel
18.05.2026	88548	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1671171A652315

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	92,086 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	271 Tag(e)
Type / Model	GLE 350 de 4MATIC	Main inspection (Report not on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	W1N1671171A652315	Power / Engine displacement	143 kW / 1,950 ccm
First registration	1 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.D/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
5	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
6	Bonnet	Bonnet - Scratched - Smart repair
7	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
8	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46542920
Delivery date: 14 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111H	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	275/55 R19 111H	Dunlop	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46542920
Delivery date: 14 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	GLE 350 de 4MATIC	Mileage (Read)	92,086 km
Vehicle Identification number	W1N1671171A652315	First registration	1 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction




Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #5: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #6: Bonnet: Bonnet - Scratched - Smart repair



Damage #6: Bonnet: Bonnet - Scratched - Smart repair




Damage #7: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #7: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #9: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



W1N1671171A652315

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	92.086 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	271 Tag(e)
Typ/Modell	GLE 350 de 4MATIC	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	W1N1671171A652315	Leistung / Hubraum	143 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	01.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
5	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	275/55 R19 111H	Dunlop	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46542920
Anlieferungsdatum: 14.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLE 350 de 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	92.086 km
Fahrgestellnummer	W1N1671171A652315	Erstzulassung	01.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft
instandsetzen




Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott