

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1906	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00367856831
Vertrags-Nummer:	48714076	Erstzulassung:	01.12.2021
Internes KZ:	14925090	Kilometer-Stand:	175013
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **23.193,28**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Easy-Business-Paket	411,76
Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennnetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_BeklSIX-02540-001-01	0,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11	200,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_BeklSIX-02540-001-01	0,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11	200,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **25.935,19**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **30.862,88**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.862,88

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48714076
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1906
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
22.05.2026	9059997331	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.04.2026	9059994272	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
15.04.2026	9059992549	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
18.11.2024	9059917534	Eigenverschulden		Nein	Nein
24.01.2022	9059800159	Panne	Reifen hinten Fahrerseite Loch	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48714076
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1906
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
23.09.2022	25763	Inspektion und Wartung
09.05.2023	52430	Inspektion und Wartung
21.09.2024	104250	Bremsflüssigkeitswechsel
21.09.2024	104250	Inspektion und Wartung
03.01.2025	116023	TÜV/AU (MwSt-frei)
03.01.2025	116023	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
15.05.2025	1129430	Bremsflüssigkeitswechsel
15.05.2025	1129430	Inspektion und Wartung
21.11.2025	154635	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	04.08.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	66802 Überherrn, Langwies 101
Besichtigungsdatum	10.08.2026
Referenznummern	0031235234 - 0048714076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1906	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00367856831
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	01.12.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	175.015 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	12/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 94V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 94V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 18.11.2025 bei km 154.630.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne links	Ja	
Tür hinten links	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Heck.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Unfallschaden Heck - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

✓	Easy-Business-Paket	✓	Highland-Grau Metallic
✓	Metallic-Lackierung	✓	Notrad
✓	Sicherheitstrennnetz	✓	Stoff Titanium Schwarz
✓	Winter-Paket	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH
✓	UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-
✓	UTC_OTIS_BekI SIX-02540-001-	✓	UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-
✓	UTC_Relingträger-Mégane SIX-02540-015-	✓	UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Warnblitzer	✗	Winterkomplettträger über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Motorhaube, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 59, Bild 60)

Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt (Bild 57, Bild 58)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 54, Bild 55, Bild 56)

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 46, Bild 47)

Seitenwand links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 64)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

D- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 44, Bild 45)

Seitenwand rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 65)

Heck

Ladekante Abdeckung, verkratzt (Bild 51, Bild 52, Bild 53)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) Satz, beschädigt (Bild 61, Bild 62, Bild 63)

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 21, Bild 22)

Interieur

Sitz vorne links Schonbezug, beschädigt

Himmel, beschädigt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Laderaum Dichtung, beschädigt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Zubehör, Bordwerkzeug

Warnleuchte, fehlt

Sonstiges

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Fahrzeug Heck, Unfallschaden (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 65 Fotos.

Scheffczyk, Michael

Der Sachverständige, 11.08.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (3/6)			
VIN:		Rechnungs-Nr.:	
Datum: 18.08.2025		Km-Stand: 154630	
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung ☒		 RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK* ☐		AUTOHAUS SCHWARZ GmbH & Co. KG Jahrstraße 12 · 74252 Massenbachhausen TEL: 0 71 38 / 9 41 03-0 · FAX: 0 71 38 / 9 41 03-30 www.autohausschwarz.de	
*siehe spezifische Seite		MIA	
Datum:		Rechnungs-Nr.:	
Km-Stand:		Stempel	
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung ☐		 RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐		AUTOHAUS SCHWARZ GmbH & Co. KG Jahrstraße 12 · 74252 Massenbachhausen TEL: 0 71 38 / 9 41 03-0 · FAX: 0 71 38 / 9 41 03-30 www.autohausschwarz.de	
*siehe spezifische Seite		MIA	

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen



Bild 14. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 22. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 23. Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 24. Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 25. Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 26. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, instand setzen



Bild 28. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 29. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, instand setzen



Bild 30. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, instand setzen

Fotoanlage




Bild 31. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, instand setzen



Bild 32. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 40. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Himmel, beschädigt, ersetzen



Bild 42. Himmel, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Himmel, beschädigt, ersetzen



Bild 44. D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 46. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 47. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 48. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen



Bild 50. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen



Bild 52. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. Ladekante, Abdeckung, verkratzt, ersetzen



Bild 54. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 56. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 57. Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 58. Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 60. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 62. Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 63. Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 64. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 65. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen