


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002226920
Besichtigt am:	22.12.2025 11:38
Berichts-Nr:	9767404
FIN:	VSSZZZ5FZM6502878



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	22.03.2021
Laufleistung:	69.463 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kristallschwarz
Farbe Dach:	Kristallschwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Türen	Diebstahlwarnanlage
4 Zyl. Ottomotor 2,0 L Aggr. 06K.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen	Digitaler Radioempfang
Grundmotor ist: TT6/T3W	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher (passiv)	Drei.-Automatikgurte vorn
Abgasendrohr zweiflutig	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 DG	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abwicklung Serie	Dynamiklenkung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ECO-Funktion
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ambientelicht Ausführung 2	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent (Servolenkung)	Embleme
Anhängevorrichtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und hydr. Dämpferregelung
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 360A (69Ah)	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebsspannung 12 V	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Brillen-Ablage/Halter	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Alu/Chrom-Paket
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kategorie 0	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Handbremshebelgriff
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Individualeinbau
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus.Warnleuchten
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannens-Set
Modul Boden hinten Ausführung 7	Privater Notruf
MPV	Radabdeckung Mitte
Müdigkeitserkennung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radstand
Navigationsgerät-High	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)

Schalthebelknopf Sport

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Entry"

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Aussenspiegel Blinker links	Gebrochen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Polieren
5	Heckklappe	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumtürverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 24.323,55
Summe (ohne MwSt.):				€ 24.323,55

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	119,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	183,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	118,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	100,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	132,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	289,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	112,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	107,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	118,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	122,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	101,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZM6502878

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Aussenspiegel Blinker links - Gebrochen - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair




3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Polieren




5 - Heckklappe - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

