

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

										Umsatzsteuer		\$25a		
										nein		ja		
Fahrzeugdaten	Hersteller				Typ				Modell					
	Skoda				Yeti Ambition 4x4				2.0 TDI EU5, Ambition 4x4, 2009 - ..					
	VIN				Aufbau				Anzahl Türen		Kraftstoff		KBA-Schlüssel	
	TMBLC75L3D6063161				Sport-Utility-Vehicle				5		Diesel		8004/AGZ	
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)		Anzahl Zylinder		Hubraum (ccm)		HU	
	26.04.2013		1		162.037 km		81 kW		4		1968		11/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)					
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe		162 (NEFZ)					
	Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug				letzter KD am		Letzter KD (km)			
Privatfahrzeug				nein				04/13		10 km				
Farbe				Lackierung				Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)		
Malachite-Grün Metallic				metallic				nein		k. A.		k. A.		
Scheckheft				Scheckheft Bemerkung										
nicht vollständig														
Polster				Polsterfarbe		Getriebe				Schadstoffk.				
Sitzbezüge in Stoff				Onyx		Getriebe 6-Gang				Euro5				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: nein				Dieselpartikelfilter vorhanden: nein				Chiptuning: nein					

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Ablage-Paket	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fä..
	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige
	Dachreling	Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
	Fensterheber elektrisch vorn	Fernbedienung für Zentralverriegelung	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
	Getränkehalter vorn	Getriebe 6-Gang	Heckscheibenwischer
	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenraumleuchte hinten	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatic	Knieairbag Fahrerseite
	Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..	Leseleuchte	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
	LM-Felgen	Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
	Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
	Reifen-Reparaturkit	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Seitenairbag vorn	Servolenkung
	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
	Sitzsystem im Fond (Varioflex)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Tagfahrlicht abschaltbar
	Türen mit Warnleuchte	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	Zentralverriegelung	
	Sonderausstattung:		
	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Aschenbecher vorn	Metallic-Lackierung


Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe			
nein		nein		nein		nein		€			

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL k. A.	VR 0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL k. A.	HR 0,00 mm (k. A.)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
	Innenraum - Aufbereitung Lackzustand - Aufbereitung, polieren pauschale optische Schäden rundum siehe Bilder

Technischer Zustand	
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen Elektrik - Motor Kontrolle leuchtet - prüfen Motor - Motor Ölverlust - prüfen	