


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002228231
Besichtigt am: 15.12.2025 16:44
Berichts-Nr: 9694358
FIN: W0V7D9EB0R4154978



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Opel
Modell:	Crossland X
HSN / TSN:	1844 / AKF
Erstzulassungsdatum:	20.08.2024
Laufleistung:	8.677 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/METALLIC KLARLACK
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.200 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.604 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	STOFF SPARKLE "TU"
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025

» Fahrzeugausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb
Armlehne vorn links
Audiobedienung am Lenkrad
Bordcomputer
Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Wagenfarbe
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
Heckleuchten LED
Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
Modellpflege
Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
Otto-Partikelfilter (OPF)
Radstand 2604 mm
Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
Rücksitz geteilt / klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheinwerfer LED Eco
Seitenairbag vorn
Sicht-Paket
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Wegfahrsperre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 17 95 H	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 17 95 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 17 95 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 17 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2030

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

W0V7D9EB0R4154978

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9694358
vom: 17.12.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

