



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002358464
Besichtigt am: 09.03.2026 14:10
Berichts-Nr: 10195892
FIN: WVVZZZ3CZPE069564



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CIA
Erstzulassungsdatum:	05.03.2024
Laufleistung:	51.974 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	410 Tag(e)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/60 R 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
6-Gang-Schaltgetriebe	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
8 Lautsprecher	Entfall Tire Mobility Set
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/60 R 16	Fernentriegelung für Heckklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Ausströmer vorn und LichtdrehSchalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Gepäckraumauskleidung in Textil
Basis	Gepäckraumboden aufstellbar
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Berganfahrassistent	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Conceptline	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel in Mistralgrau	Kindersicherung
Dachreling schwarz	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung hinten,Basis 1	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Head-Up Display
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED-Rückleuchten	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Kindersitz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Ladedose
Linkslenker	Ohne Ladekabel
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Lichtassistent
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Nebelscheinwerfer
Motorenstart Standard	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Müdigkeitserkennung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne Sonnenschutzrollo
Multifunktionskamera	Ohne Sprachsteuerung
Multifunktionslenkrad in Leder	Ohne Spurwechselassistent
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Überführungsausrüstung
Netztrennwand	Ohne Uhr
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Normal-Lackierung	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Normalsitze vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Radschrauben Standard
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radstand
Ohne Differenzialsperre	Rechtsverkehr
Ohne Dynamic Drive Control	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne ECO-Funktion	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifenkontrollanzeige
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Feuerlöscher	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
ohne Frontassist/ohne City-ANB	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Garagentoröffner	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitliche Leisten unten in schwarz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagfahrlicht
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 99 V	7,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 99 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.246,99
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.568,30
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.815,29

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE069564

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10195892
vom: 10.03.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

