

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Comfortline Sports Utility
Ve5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -CL 1156	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZ5NZMM158283
Vertrags-Nummer:	44030076	Erstzulassung:	02.12.2021
Internes KZ:	14818417	Kilometer-Stand:	157973
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Comfortline Sports Utility Ve 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel

Lackierung: Atlantik Blue Metallic

Polsterung: Leder "Vienna" Storm Grey

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**36.214,29**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

"Business"-Paket	1.134,45
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	0,00
230-V-Steckdose	105,88
Ambientepaket	247,90
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	739,50
App-Connect	0,00
Atlantik Blue Metallic	0,00
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit "stop	0,00
Fahrerassistenz-Paket	554,62
Head-up-Display	474,79
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Tem	432,77
Lackierung Metallic	512,61
Leder "Vienna" Storm Grey	0,00
Lederausstattung "Vienna" mit Top-Komfortsitzen vorn	2.533,61
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	1.327,73
Netztrennwand	151,26
Reserverad gewichts- und platzsparend, 18 Zoll	88,24
Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	525,21
Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot	201,68
Spiegelpaket	151,26
Sportfahrwerk	214,29
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	0,00
Winterpaket	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**45.610,09****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****54.276,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

54.276,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Comfortline Sports Utility Ve5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	198	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1793	zul. Gewicht (kg):	2400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 44030076
Amtliches Kennzeichen: HH -CL 1156
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Comfortline Sports Utility Ve5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.05.2026	9059998246	Eigenverschulden		Nein	Nein
20.05.2026	9059998234	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Steinschlag nur oberflächlich	Nein	Nein
01.08.2023	9059858587	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 44030076
Amtliches Kennzeichen: HH -CL 1156
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Comfortline Sports Utility Ve5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
16.12.2022	27807	Inspektion und Wartung
21.09.2023	56238	Inspektion und Wartung
21.09.2023	56238	Inspektion und Wartung
02.10.2023	56238	Inspektion und Wartung
07.02.2024	83815	Ölwechsel-Hinterachse
18.11.2024	109642	Inspektion und Wartung
25.02.2025	120475	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
25.02.2025	120475	TÜV/AU (MwSt-frei)
07.10.2025	132060	Getriebeölwechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HH-CL1156
Berichtsnummer :	0000000925286-DE968		
Referenznummer:	31198737		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Tiguan Allspace (BW2)(08.2017->2021) Comfortline 4Motion

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVGZZZ5NZMM158283	Laufleistung abgelesen:	157973 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	15.06.2026 63906 63906 Erlenbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Atlantik Blue Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Weiß	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	109542 / 04.11.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen - fehlt (24 Monate / 30.000 km) Wartung fehlt. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Schlüssel	Fehlt	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Wartung über 48000 km überzogen	Nicht Gepflegt	
4.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair