



Zustandsbericht

Protokollnummer: 44385977
Auftrags-Nr / Referenz: 26435699-NT0
Besichtigungsdatum: 02.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Kangoo Rapid E-Tech Electric 22 kW Start L1		
Kennzeichen	AN-XL 643E	Fahrgestellnummer	VF1RFK00X70192974
Erstzulassung	16.11.2022	Laufleistung (abgelesen)	51.928 km
HSN/TSN	3333 / BPS 00021	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	51 kW / 0 ccm	Nächste HU	02/2028
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	8 Monat(e)
Letzte Wartung	11/2024 bei 19.125 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.220 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	2 / 4
Vertragsnummer	50152655	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/60 R16 96V	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.
2	205/60 R16 96V	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
4,2-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
Ablagefläche zwischen den Vordersitzen
Airbag: Fahrerseite
Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar und beheizbar
Außenspiegel in schwarzem Kunststoff
Bremssystem 3-stufiges
Drei-Punkt-Sicherheitsgurte (alle Sitzplätze) mit Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer (vorne)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rothenburg ob der Tauber
Ansbacher Straße 35
91541 Rothenburg o.d.T.

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
ESP mit Berganfahrassistent
Fensterheber elektrisch vorne
Getriebe: Direktantrieb
Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker
Hecktüren asymmetrisch, verblecht
Klimaautomatik mit Wärmepumpe und Schnellheizer
Kunststoffpanele im unteren Bereich des Laderaums und der Hecktüren
Kühlflüssigkeit
Lackierung: Uni
Ladekabel: Standard-Ladekabel Typ 2
Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
Licht- und Regensensor
Polster: Stoffpolsterung (INTI)
Radiozubehör: Radiovorbereitung mit DAB-Antenne, Verkabelung, 2 Lautsprecher
Reifenreparatur-Set
Schlüssel: 3-Tasten Schlüssel, klappbar
Sitze: Beifahrersitz umklappbar - zur Verlängerung der Ladefläche
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Steckdose 12V im Armaturenbrett und im Laderaum
Telefon: e-Call Notrufsystem
Trennwand geschlossen, ohne Fenster
Türen: Schiebetür rechts, seitliche ohne Fenster
Verzurrösen (6) im Laderaumboden
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Airbag: Frontairbag für Fahrer und Beifahrer (Deaktivierbar)
Radio: EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integration - Online - Multimediasystem mit 8-Zoll Touchscreen - Smartphone - Integration via Android Auto oder Apple CarPlay - Digitalradio DAB+, UKW- und MW-Radio - Bluetooth - Freisprecheinrichtung - USB-Anschluss, Audiostreaming - Sprachsteuerung - Bedienungssatellit am Lenkrad
Räder: Stahlfelgen 16-Zoll mit Radabdeckungen Carten
Toter-Winkel-Assistent
Voll-LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht vorne

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 12 Monate/ 30.000 km) - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rothenburg ob der Tauber
Ansbacher Straße 35
91541 Rothenburg o.d.T.

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rothenburg ob der Tauber
Ansbacher Straße 35
91541 Rothenburg o.d.T.

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rothenburg ob der Tauber
Ansbacher Straße 35
91541 Rothenburg o.d.T.

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rothenburg ob der Tauber
Ansbacher Straße 35
91541 Rothenburg o.d.T.

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rothenburg ob der Tauber
Ansbacher Straße 35
91541 Rothenburg o.d.T.

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Intervall 12 Mona...
30.000 km) - unvollständig - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rothenburg ob der Tauber
Ansbacher Straße 35
91541 Rothenburg o.d.T.

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links