



W1K2132161A983955

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	108.999 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	90 Tag(e)
Typ/Modell	E 300 de	HU (Bericht lag vor)	10/2026
Fahrgestellnummer	W1K2132161A983955	Leistung	143 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	01.10.2021	Polster	
Letzte Wartung	10/2025, 91.361 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	275/40 R18 103Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.07.2026
Protokollnummer: 46647055
Anlieferungsdatum: 22.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	275/40 R18 103V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.07.2026
Protokollnummer: 46647055
Anlieferungsdatum: 22.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	E 300 de	Laufleistung (abgelesen)	108.999 km
Fahrgestellnummer	W1K2132161A983955	Erstzulassung	01.10.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.07.2026
Protokollnummer: 46647055
Anlieferungsdatum: 22.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2132161A983955

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	108,999 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	90 Tag(e)
Type / Model	E 300 de	Main inspection (Report on hand)	10/2026
Vehicle Identification number	W1K2132161A983955	Power	143 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	—
First registration	1 Oct 2021	Upholstery	
Last maintenance	10/2025, 91,361 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.D/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
3	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
4	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Paint
5	Bonnet	Bonnet - Stone chips - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	275/40 R18 103Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46647055
Delivery date: 22 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	275/40 R18 103V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					06/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46647055
Delivery date: 22 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	E 300 de	Mileage (Read)	108,999 km
Vehicle Identification number	W1K2132161A983955	First registration	1 Oct 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46647055
 Delivery date: 22 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46647055
Delivery date: 22 Jul 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #5: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Paint



Damage #5: Bonnet: Bonnet - Stone chips - Paint