

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002437814
Besichtigt am: 08.05.2026 11:57
Berichts-Nr: 10575673
FIN: WVVZZZE12RP029698



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	30.05.2024
Laufleistung:	8.729 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	e-Sound
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
4+1 Lautsprecher	Fahrprofilauswahl
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ambientebeleuchtung 10-farbig, inkl. ID. Light	Fertigungsablauf Standard
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armaturentafel Standard	Gepäckraumboden
Armlehne für Vordersitze	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Assistenzpaket "Plus" inkl. "IQ.DRIVE" mit "Travel Assist"	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Heckantrieb
Außenspiegelgehäuse	Hinterachsgewicht Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Batterie 320A (49Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Car2X	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
CCS-Ladedose	Komfortpaket
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten, Basis 1	Kurzheck
Dämpfung vorn	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
DC/DC Wandler 3,0 KW	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	LED-Rückleuchten
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Leergewichtsbereich Standard
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Linkslenker
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Einton-Signalhorn	Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Pro"
Elektrische Luftzusatzheizung	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung
Navigationssystem "Discover Pro"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze o.b.Abgas
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Fast Lane Modell
Ohne Fußmatten
Ohne Head-Up Display
Ohne Ladekabel
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne UNECE CS&SU
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
Plattformgruppenklasse 1
Pro
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio "Ready 2 Discover Max"
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifenkontrollanzeige
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Softwareverbund Ausführung 12

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Voll Dach
Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wellington 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®- Ganzjahresreifen 215/50 R 19
Zellmodul A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Sitzbezug hinten links	Loch	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE12RP029698

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(08.05.2026 11:57) Fahrzeug verschmutzt mehr Kosten möglich.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575673
vom: 08.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair



3 - Sitzbezug hinten links - Loch - Smart Repair



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

