

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -CP 0197	Fahrgestell-Nummer:	TMBJH7NP1N7023894
Vertrags-Nummer:	88160077	Erstzulassung:	24.02.2022
Internes KZ:	14970585	Kilometer-Stand:	195103

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Moon-Weiß Perleffekt	Polsterung: Stoff Ambition-Schwarz	Telefontyp:
----------------------------------	------------------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.344,54

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)	0,00
Adaptives Fahrwerk DCC (verstellbare Dämpfereinstellung) inklusive Fahrprofilwahl (Normal, Comfor)	882,35
Ausstattungspaket Business Columbus	2.386,55
Beheizbare Vordersitze	260,50
Beheizbares Lenkrad (2 Speichen) inkl. Schaltwippen	117,65
Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe	243,70
Fahrprofilwahl (Normal, Eco, Sport, Individual) mit Personalisierung	0,00
Moon-Weiß Perleffekt	0,00
Parksensoren vorn & hinten	285,71
Perleffektlackierung	521,01
Stoff Ambition-Schwarz	0,00
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.042,01

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.269,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.269,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	212	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1607	zul. Gewicht (kg):	2196

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 88160077
Amtliches Kennzeichen: HH -CP 0197
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.04.2026	9059992194	Eigenverschulden	Stossstange vorne Spoiler Fahrerseite Kratzer > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
27.03.2026	9059989580	Eigenverschulden	Radhausschale vorne Fahrerseite lose Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
06.02.2026	9059980178	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
15.10.2025	9059964424	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
28.06.2023	9059854497	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite Riss	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 88160077
Amtliches Kennzeichen: HH -CP 0197
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.01.2023	30347	Inspektion und Wartung
28.09.2023	64599	Inspektion und Wartung
13.03.2024	93945	Bremsflüssigkeitswechsel
13.03.2024	93945	Inspektion und Wartung
05.12.2024	125852	Getriebeölwechsel
05.12.2024	125852	Inspektion und Wartung
07.05.2025	150442	TÜV/AU (MwSt-frei)
07.05.2025	150442	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
19.06.2025	158630	Inspektion und Wartung
05.02.2026	185971	Bremsflüssigkeitswechsel
05.02.2026	185971	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	29.05.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85622 Feldkirchen, Hans-Riedel-Str. 17
Besichtigungsdatum	09.06.2026
Referenznummern	0031194235 - 0088160077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-CP 197	Fzg.-Ident.-Nummer	TMB JH7NP 1N7023894
Fabrikat	Skoda	1. Zulassung	24.02.2022
Typ	Superb TDI 2.0 SCR DSG Ambition Combi	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Moon-Weiß - 2-Schicht Perleffekt
Laufleistung abgelesen	195.039 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R16 99H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R16 99H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R16 99H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R16 99H	5 mm

Reservebereifung: TireFit

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	215/60 R16 95V	7 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	215/60 R16 95V	7 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 95V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/60 R16 95V	4 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 03.02.2026 bei km 185.971.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	
Frontscheibe beschädigt	Ja	
Reifen hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
<p>Unfallschaden: keine festgestellt</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.</p> <p>Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p> <p>Beiliegende Sommerräder mit 3x verschiedenen Reifenhersteller.</p>

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ✓ | Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h) | ✓ | Adaptives Fahrwerk DCC (verstellbare Dämpfereinstellung) inklusive Fahrprofilauswahl (Normal, Comfor |
| ✓ | Ausstattungspaket Business Columbus | ✓ | Beheizbare Vordersitze |
| ✓ | Beheizbares Lenkrad (2 Speichen) inkl. Schaltwippen | ✓ | Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe |
| ✓ | Fahrprofilauswahl (Normal, Eco, Sport, Individual) mit Personalisierung | ✓ | Moon-Weiß Perleffekt |
| ✓ | Parksensoren vorn & hinten | ✓ | Perleffektlackierung |
| ✓ | Stoff Ambition-Schwarz | ✓ | Winterkomplettreder über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Seite rechts

Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 12)

Heckwischer Abdeckung, fehlt (Bild 13)

Interieur

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 17, Bild 18)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Rieß, Mathias

Der Sachverständige, 09.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 13. Heckwischer, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 14. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 15. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 16. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19.