



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HP-EW 655E
Berichtsnummer :	0000000926471-DE968		
Referenznummer:	31192864		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ060487	Laufleistung abgelesen:	26968 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	19.06.2026 14:17 69483 Wald Michelbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Shimmering Silver / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2027 / 04.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	26224 / 28.04.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben (12 Monate / 15.000 km) nicht nachvollziehbar, Eintragung Serviceheft geändert. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
2.	Tür Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
3.	Tür Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
4.	Schweller - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Vorne - Rechts	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
6.	Seitenscheibe - Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
8.	Kotflügel Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
10.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
12.	Seitenwand - Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
13.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
14.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Beschädigt	Erneuern



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
15.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
16.	Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Wertminderung		

17.	ZierelementScheinwerfer	Kratzer	Lackieren
	re.		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



2. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



3. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



3. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



4. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



5. Tür Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



6. Seitenscheibe - Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Seitenscheibe - Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



12. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



12. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



13. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



13. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



14. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Beschädigt - Erneuern



14. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Beschädigt - Erneuern



15. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



17. Zierelement Scheinwerfer re.
Kratzer - Lackieren