



SKODA

3T

ACDTUAX11

NAD7AD7GC005481STV1C88

SUPERB

IP-MQB48ZZ_B0_0846-TMB-1

AT-300_OV_0196_000-TMB-1

08-SKx-715W_3T_DTUA_AD7_O_B_1_5-000

RL-DQ381_7A_18_015-WWW-1

PR-VW_00208_00_000-WWW-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

TMBLR7NP4P7006452

01.07.2022

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

- e8*2007/46*0317*21, erteilt am 02.05.2022
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 01.07.2022

Mlada Boleslav, 01.07.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

123

GJ944800

16000

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der
vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeuges:

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung



49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 0.72

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Niedrig	222			8.5		
Mittel	163			6.2		
Hoch	142			5.4		
Extra hoch	163			6.2		
Kombiniert	164			6.3		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586#NO.30: A2 max 1574#NO.16.2.: with trailer axle 2+95 kg#NO.35.:#215/55 R17 94W#7.0JX17
ET40#215/55 R17 94W#6.5JX17 ET41#235/40 R19 96W#8.0JX19 ET44#235/45 R18 94W#8.0JX18 ET44#215/55 R17
94V M4-S#6.5JX17 ET41#

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER
city) [km]:

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2	, Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan shaft	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2836	
4.1.	Achsabstand [mm]:	2836	
5.	Länge [mm]:	4862	
6.	Breite [mm]:	1864	
7.	Höhe [mm]:	1486	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1720	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1823	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2270	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1150	/ 1170
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4470	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2200	
18.4.	Ungehemten Anhängers [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTU	
22.	Arbeitsweise:	Compression ignition/ 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Line	
25.	Hubraum [cm ³]:	1968	
26.	Kraftstoff:	diesel	
26.1.	Einstofmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistofmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistofmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchstleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	147.00	bei 3600
27.3.	Höchstleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	automatic							
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:								
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:								
28.1.3.	Gesamtübersetzung:								

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	228	
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578	/ 1564
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	235/40 R19 96W	/ 8.0JX19 ET44 / C / C1
	Achse 1:	235/40 R19 96W	/ 8.0JX19 ET44 / C / C1
	Achse 2:	235/40 R19 96W	/ 8.0JX19 ET44 / C / C1

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	AC
38.	Code des Aufbaus:	black
40.	Farbe des Fahrzeugs:	black
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le, 2, ri, 2, ba, 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahreritz):	5
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	77.00 bei 3075
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	65.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP

47.1.	Parameter für Emissionsmessung von Vnd:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1902

47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:	
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten	
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]:	
	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)
	191,6	0,457
		f_2 (47.1.3.2.)
		0,03575

47.2.	Fahrzyklus:	3b
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{red}):	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
	Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel
	Diesel	21.1	*****	*****	38.4	48.8	*****	0.4100
	Gas	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03E11
	andere	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

2.2. Prüfverfahren:	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
	Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel
	Diesel	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Gas	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	andere	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionkoeffizienten) [m ⁻¹]:	0.27
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km] 80.0 Partikelzahl mit Exponent [# / km] 6.00 E11
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0
		6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 22 : Frontspoiler verschrammt




Bild 23 : Frontspoiler verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.08.2022	Letzte Zulassung	05.08.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi 2.0 TDI 4x4 DSG Sportline	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLR7NP4P7006452	HSN / TSN	8004 / AWC
Schlüssel-Nr.	10461205	Km-Stand abgelesen	36879
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	7 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allradantrieb 4x4, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Dachhimmel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel schwarz, Dachreling, schwarz-glänzend lackiert, Dekoreinlage Dark-Carbon, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Plus 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamischer Licht Assistent (Maskiertes Dauerfernlicht), Edelstahlpedale, Elektrische Heckklappenöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor (Easy Light Assist), Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC (10 mm Tieferlegung, verstellbare Dämpfereinstellung), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, Heckspoiler, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, elektrisch, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen in Vordersitze integriert, Kopfstützen hinten höhenverstellbar, Kühlergrilllamellen, -rahmen, Seitenleisten und Fensterumrandung in Schwarz, LED Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, Lackierung: Sonderlackierung, Ladekantenschutz aus Metall, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Beheizbares Lenkrad im Sportdesign mit Multifunktionstasten inklusive Schaltwippen, Lenkrad: Höhen- und Längeneinstellbares Lederlenkrad, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung, Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren hinten, Polster: Alcantara-Ausstattung in Sport-Schwarz, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Sprachsteuerung, Radiozubehör: USB-Anschlüsse vorne (Typ-C) sowie USB-Ladeanschluss (Typ-A) in der Mittelarmlehne, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirmfächer in den vorderen Seitentüren, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Vega, glanzgedreht/anthrazit, SKODA Care Connect, Schalt- und Handbremshebel in Leder, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt), Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Textilfußmatten, Türeinstiegsleisten, Verchromte Elemente, Verglasung: Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PKV	Beheizbare Windschutzscheibe, drahtlos
PK7	Diebstahlwarnanlage mit SAFE-System, Innenraumüberwachung und Neigungssensor
PH0	Elektrisches Panoramaschiebedach inklusive Sonnenschutzrollo
	Lackierung: Perleffekt
WD1	Paket: Assistenz Plus
WD7,YO	Paket: Business Columbus
Z	
WD3	Paket: Komfort Plus (Combi)
WD5	Paket: Transport (Combi)
PJZ	Räder: 19" Leichtmetallfelgen Supernova, schwarz/glänzend
PB5	Sitze: Manuelle Sitzlängeneinstellung für die elektrischen Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 09.07.2026 bei Kilometerstand 36.205
 bis Wartung verbleiben: 14.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontspoiler verschrammt, smart repair
(Bild 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
 Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 (Bild 20, 21)
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur (Bild 16, 17)