

Zulassungs-
bescheinigung
VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0114842
www.PS-Team.de

am 25.09.21

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2180*05
• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische
Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-09-20

ppa.

Wolfsburg

ppa.


2021-09-20

C. Caden

Q. Engel

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt
CNM0036450original

WVZZZCDZNNW501873
LBG7851872021 000369 00000000
HSN:0603
00223

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [l] [L]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [L] [L]
Innerorts	130	----	4.9	----
Außerorts	86	----	3.3	----
Kombiniert	103	----	3.9	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [l] [L]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [L] [L]
Niedrig	166	----	6.3	----
Mittel	115	----	4.4	----
Hoch	101	----	3.8	----
Extra hoch	122	----	4.7	----
Kombiniert	120	----	4.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite (EAER city) [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1549#NO.30: A2 max 1519#NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +25 kg##
NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/55 R16 91H#7, OJX16 ET48; #2
05/55 R16 91V#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 94V XL#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 91H#6, 5
JX16 ET46; #205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46; #205/55 R16 94V XL#6, 5JX16 ET46; #225/4
0 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51; #225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51; #205/55 R16 91H M-S#7, 0
JX16 ET48; #205/55 R16 91H M-S#6, 5JX16 ET46; #205/50 R17 93H XL M-S#6, 5JX17 ET46
; #225/40 R18 92V XL M-S#7, 5JX18 ET51; #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2669
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2669
5. Länge [mm]: 4635
6. Breite [mm]: 1789
7. Höhe [mm]: 1469
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1458
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1511
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
 - 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2010
 - 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 1040 / 1020
 - 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3510
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 - 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
 - 18.3. Zentralschleppanhängers [kg]: 1500
 - 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 720
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: *DTR??????*
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuellmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 85.00 bei 3250
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ):

automatisch

Gang:

Übersetzungsverhältnisse:

Übersetzung des Achsgetriebes:

Gesamtübersetzung:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 202

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1533 / 1503

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 205/55 R16 91V / 7,0UX16 ET48 / A / C1

Achse 2: 205/55 R16 91V / 7,0UX16 ET48 / A / C1

Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

Code des Aufbaus:

Farbe des Fahrzeugs: AC GRAU

Anzahl und Anordnung der Türen:

Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5 / 1i. 2, re. 2, h.i. 1

Sitze(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 74.10 bei 3188

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

Abgasnorm: EURO 6 AP

Parameter für die Emissionsmessung von Vind: 1590

Prüfmasse [kg]: -----

Querschnittsfläche [m²]: -----

Straßenlastkoeffizienten

f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]	f_0 (47.1.30.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	107.4	0.173	0.02997

Fahrzyklus:

Fahrzyklusklasse:

Minialterierungsfaktor (fase): 3b

Begrenzte Geschwindigkeit: nein

Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	20.9	-----	-----	31.9	53.8	-----	0.1400	0.13E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.500

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz
Archiv 7




Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 15 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 16 : Motorhaube Lackabplatzung und eingedellt



Bild 17 : Motorhaube Lackabplatzung und eingedellt



Bild 18 : Motorhaube Lackabplatzung und eingedellt



Bild 19 : Motorhaube Lackabplatzung und eingedellt



Bild 20 : Verkleidung Heckklappe leicht verkratzt




Bild 21 : Alufelge vorne links leicht verkratzt



Bild 22 : Gitter Stoßängerverkleidung vorne gebrochen



Bild 23 : Gitter Stoßfängerverkleidung vorne gebrochen



Bild 24 : Stoßfängerverkleidung vorne links Lackabpaltung



Bild 25 : Stoßfängerverkleidung vorne links Lackabpaltung



Bild 26 : Tür hinten links leicht eingedellt und verkratzt



Bild 27 : Tür hinten links leicht eingedellt und verkratzt



Bild 28 : Unterfahrschutz gebrochen




Bild 29 : Unterfahrschutz gebrochen



Bild 30 : Tür hinten rechts verkratzt




Bild 31 : Tür hinten rechts verkratzt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.10.2021	Letzte Zulassung	25.10.2021
Halteereinträge	1	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Golf Variant 2.0 TDI SCR
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW501873
HSN / TSN	0603 / CNM	Schlüssel-Nr.	10022725
Km-Stand abgelesen	150715	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	uranograu / Uni /	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Wasserbasis / 2-Schicht /		
	I7F		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04.03.2029			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	7 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Life", Sitze: Komfortsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung
6XQ	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
KH7	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
WBB	Paket: Business Premium inkl. Navigationssystem (DSG)
PLD	Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"
WL1	Sitze: Sport-Komfortsitze vorn

QH1 Sprachbedienung
OTD Textilfußmatten vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 28.900 km oder 707 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube Lackabplatzung und eingedellt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18, 19)
2. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 14, 15)
3. Tür hinten links leicht eingedellt und verkratzt, polieren (Bild 26, 27)
4. Tür hinten rechts verkratzt, smart repair (Bild 30, 31)
5. Gitter Stoßfängerverkleidung vorne gebrochen, erneuern (Bild 22, 23)
6. Unterfahrschutz gebrochen, erneuern (Bild 28, 29)
7. Stoßfänger vorne Lackabplatzung, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung heckklappe leicht verkratzt,
Alufelge vorne links leicht verkratzt, (Bild 21)