

Standplatz: _____

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Signature 7-Sitzer Auto 4WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	E -KH 7007	Fahrgestell-Nummer:	KMHYF811DPU098925
Vertrags-Nummer:	40461083	Erstzulassung:	06.07.2023
Internes KZ:	15071495	Kilometer-Stand:	105505
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Signature 7-Sitzer Auto 4WD Van 5-türig 2199 ccm 177 PS/ 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Creamy White Uni Polsterung: Nappa-Leder/Kunstleder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.084,03**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Creamy White Uni	0,00
Nappa-Leder/Kunstleder Schwarz	0,00
Panorama-Glasdach-Paket	1.008,40
Uni-Lackierung: Creamy White	277,31
Winterkomplettträger	1.260,50

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Winterkomplettträger	1.260,50
----------------------	----------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **52.630,24**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **62.629,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 62.629,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Signature 7-Sitzer Auto 4WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	2199
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	232
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,900	Tankinhalt:	75
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	13,50
Leergewicht (kg):	2443	zul. Gewicht (kg):	3030

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 40461083
Amtliches Kennzeichen: E -KH 7007
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Signature 7-Sitzer Auto 4WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.04.2025	9059938579	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Riss Frontgrill Beifahrerseite Riss Scheinwerfer Beifahrerseite Bruch komplett	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 40461083
Amtliches Kennzeichen: E -KH 7007
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Signature 7-Sitzer Auto 4WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
19.08.2024	45668	Inspektion und Wartung
19.08.2024	45668	Bremsflüssigkeitswechsel
19.08.2024	45668	Wartungszusatzumfänge
24.06.2025	76247	Inspektion und Wartung
24.06.2025	76247	Wartungszusatzumfänge
24.06.2026	104944	Bremsflüssigkeitswechsel
24.06.2026	104944	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	E-KH 7007
Berichtsnummer :	0000000928543-DE968		
Referenznummer:	31204262		

Fahrzeugdaten

Hyundai Staria (US4)(08.2021->) Signature 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHYF811DPU098925	Laufleistung abgelesen:	105505 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 45329 Essen
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	2199 ccm / 130 kW (177 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Creamy White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 7
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	104944 / 24.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Kumho	/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.	Kumho	/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	-/-/- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	-/-/- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	/	Sitzheizung:	Nicht geprüft	/
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Tür Vorne - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
3.	Heckklappe	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Heckklappenverkleidung	Beschädigt	Erneuern
7.	Armaturenbrett	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Wartung über 15668 km überzogen	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Heckklappe
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Heckklappe
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Erneuern



6. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Erneuern



7. Armaturenbrett
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur