

Standplatz: _____

13.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HOM-B 0505E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM541C7PA019681
Vertrags-Nummer:	96926083	Erstzulassung:	23.06.2023
Internes KZ:	15080771	Kilometer-Stand:	106994
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Nocturne Grey (metallic) Polsterung: Stoff-Leder Kombination Tartan schwarzTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 51.344,54

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

20-Zoll-Leichtmetallfelgen	0,00
Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse	0,00
First-Edition-Paket	4.453,78
Glasschiebedach	0,00
Metallic-Lackierung	0,00
Nocturne Grey (metallic)	0,00
Stoff-Leder Kombination Tartan schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 55.798,32

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 66.400,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 66.400,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	1950	zul. Gewicht (kg):	2520

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 96926083
Amtliches Kennzeichen: HOM-B 0505E
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
06.03.2026	9059992323	Wildschaden	Tür hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
08.10.2025	9059977696	Fremdverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Stossstange vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Scheinwerfer Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Alufelge vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
14.03.2024	9059882322	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 96926083
Amtliches Kennzeichen: HOM-B 0505E
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken




Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
Telefon 0681 / 88347-0
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Bläs
Tel. direkt 0681 88347-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

HOM B505E

FIN

KMHM541C7PA019681

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
22.06.2026, per Mail.
22.06.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Patrick Bläs bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken ohne
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
22.06.2026
Auftragsnummer ELSRM004706

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.231,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.034,46 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-889,00 EUR
	ohne MwSt.	-747,06 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Motorhaube - keine hinweise auf Nachlackierung

-Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2023	Letzte Zulassung	23.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 6 53 kWh	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM541C7PA019681	HSN / TSN	8252 / ALE
Schlüssel-Nr.	10342594	Km-Stand abgelesen	106994
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	81
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Stufenlos /
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Grau		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 20 99 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 20 99 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	6 mm
2 links	245 / 40 R 20 99 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 20 99 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten,


LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stopp Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüss (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 08.10.2025 bei Kilometerstand 81.760

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. 2. Fahrzeugschlüssel case gebrochen, erneuern (Bild 14)	241,18	287	100	-241,18	-287
2. Felge hinten links, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 11)	102,52	122	100	-102,52	-122
3. Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10)	522,69	622	45	-235,29	-280
4. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	1.034,46	1.231		-747,06	-889

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur
Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur
(Bild 9)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Außenspiegel links Lackierung, verschrammt,
polieren (Bild 13)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Patrick Bläs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)
kein 2.Radsatz vorhanden



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Felge hinten links, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur
Unterhalb Sichtkante



Bild 10 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Felge hinten links, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Tür hinten links - Instandsetzungsspuren Polieren



Bild 13 : Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 14 : 2. Fahrzeugschlüssel case gebrochen