

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4932NGW / WBA41GN0405470080 / 5470080

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.488

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ CARPETA MANUALES☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4932NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	27/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4932NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
4932NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
16. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR
17. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
25. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
26. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-

4932NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
29. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
30. Capó dl	-	PULIR
31. Techo	-	PULIR
32. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
33. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA