



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | D-DA 278E |
| Berichtsnummer : | 0000000928509-DE968 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31211513            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Dynamiq Elektro 4WD

|                          |                   |                          |                                      |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KMHKN81CPNU095844 | Laufleistung abgelesen:  | 68213 km                             |
| Erstzulassung / Baujahr: | 29.06.2022 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 30.06.2026 45470 Mülheim an der Ruhr |
| Fahrzeugart:             | PKW               | Aufbauart:               |                                      |
| Kraftstoff:              | Elektro           | Getriebe Art:            | Sonstiges                            |
| Navi.-Datenträger:       | -                 | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 225 kW (306 PS)              |
| Antriebsart:             | Allrad            | Lackfarbe:               | Phantom Black / MIC                  |
| Lackart:                 | Metallic          | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                 | Nächste HU / AU:         | 2028 / 2028                          |
| Polster Art:             | Stoff             | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                   |
| Farbe Innenausstattung:  | Grau              | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                   |
| Raucherfahrzeug:         | Nein              | Letzter Service km / am: | 61965 / 05.02.2026                   |
|                          |                   | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                      |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                    |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut           | Zustand innen:           | 2 - Gut                              |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                |                    |
|---------------------------|----------------|--------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original |
| 1. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/55/R19/-V 6 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/55/R19/-V 6 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 235/55/R19/-V 6 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 235/55/R19/-V 6 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                    |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

| Allgemeine Prüfung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt:                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung:            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| Laufleistung plausibel:       | <b>Nicht geprüft</b><br>Nicht geprüft                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinweis:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung            |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: |                                                                                                                                                                                          |
| Lackschichtendickenmessung:     | -                                                                                                                                                                                        |
| Bestehender Unfallschaden:      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| Hinweis:                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |              |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| Sonnendach/ Verdeck:                    | Nicht vorhanden       | ✗ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| Bremsanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Motorlauf:   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimaanlage:                 | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.       |
| Lichtanlage:                 | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

## Schaden



### Karosserie außen

|    | Bauteil              | Schaden         | Rep.-Art       |
|----|----------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Felge Vorne - Rechts | Kratzer         | Smart Repair   |
| 2. | Windschutzscheibe    | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |



### Karosserie innen

|    | Bauteil        | Schaden | Rep.-Art |
|----|----------------|---------|----------|
| 3. | Armaturenbrett | Kratzer | Erneuern |



### Sonstiges

|    | Bauteil                        | Schaden     | Rep.-Art |
|----|--------------------------------|-------------|----------|
| 4. | Sitz Innenraum rechts<br>vorne | Verschmutzt | Reinigen |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®  
Die Gutachter

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Hüsge Gruppe®  
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts  
**Kratzer - Smart Repair**



1. Felge Vorne - Rechts  
**Kratzer - Smart Repair**



2. Windschutzscheibe  
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



2. Windschutzscheibe  
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



3. Armaturenbrett  
**Kratzer - Erneuern**



3. Armaturenbrett  
**Kratzer - Erneuern**



4. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**