



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	DO-JE 145E
Berichtsnummer :	0000000919699-DE968		
Referenznummer:	31179104		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81HDNL017343	Laufleistung abgelesen:	53220 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.05.2026 59425 Unna
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Grau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	51363 / 27.10.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	-/-/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	-/-/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	-/-/-V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	-/-/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Überwachung mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschkämmend

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fußmatten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - (6-Stufen) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radstände 2680 mm • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Kindersicherung • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Reifen-Reparaturset • Rücksitz klappbar (40:20:40) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifengr. nicht erkennbar. keine Daten 2. Radsatz.

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair	
2. Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
4.	Sommerreifensatz	Nicht In Ordnung	Aus-/ Einbauen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen

The image shows a digital instrument cluster from a driver's perspective. The central display shows the gear 'P' and a range of 194 km. The left side features a large digital speedometer showing 0 km/h. The right side shows a large digital tachometer showing 0.0 x1000 rpm. Between the two main gauges is a central information display showing a car icon, the text 'Warten - Bremsungen', and a red exclamation mark. Below this, it shows '12°C' and '33000 km'. The entire cluster is framed by a glowing green border. A small blue circular logo with a white 'h' is visible in the bottom right corner of the image.

A close-up photograph of the center console and gear shifter area of a 2017 Volvo XC90. The gear shifter is a large, illuminated touchpad with a silver ring. The surrounding interior is dark with metallic accents. A small blue circular logo is visible in the bottom right corner.

[illegible][illegible]

Service-Nachweis

Bei Anwesenheit bestätigt das zuständige/geschulzte Personal die Service nach Kundenvorgabe.

Service - Nachweis	
Auto Marke	BMW
Reparatur / Auftraggeber Name	S. B. B.
Reparatur / Service Art	2.8
Zustimmung Service	65.000 - 50.000
Leistungen durchgeführt	OK

(A large blue sticky note is placed over the bottom half of the form.)

Kennwerte / Service nach Kundenvorgabe

Durchgef. ☒ OK ☐ Nein



Servicehinweise:

- 1. Vorderräder
- 2. Hinterräder
- 3. Kurbel
- 4. Pleuellstange
- 5. Pleuellstange
- 6. Pleuellstange

Bemerkung


(A blue checkmark is drawn in the 'Bemerkung' field.)

Beitrag / Abgabe / Bewertung: ☒ ja ☐ nein

Seite: 7 von 10



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen




Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair