


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 27/03/2023	Color	Gris Artense
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	33 779 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque











Elemento extraíble










Documento técnico

Neumáticos


Daños externos

1		Elemento	Botella kit reparar pinchazos	2		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Paragolpes
		Posición	Central			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Moldura de paragolpes	6		Elemento	Moldura de paragolpes
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
7		Elemento	Puerta	8		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

<p>9</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Moldura de puerta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero Izquierdo</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	<p>10</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Aleta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero Izquierdo</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Abollado</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Moldura de puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
<p>11</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Paragolpes</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	<p>12</p> 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Puerta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Abollado</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
<p>13</p> 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Descuento piezas adyacentes</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-								
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

<p>14</p> 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Tiempo auxiliar</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar												
Posición	-												
Daños	-												
Comentarios	-												